RENAULT MASTER 271847 X

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**MASTER**	**271847**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
X	**CG ABSENTE PORTES AR BLOQUÉES. PORTE LATÉRALE BLOQUÉE. LOQUET DE CAPOT BLOQUÉ MOTEUR ENTRAÎNÉ PAR DÉMARREUR MAIS PAS DE MISE EN ROUTE**





Le

23/10/2026

À

STC PARC LOGISTIQUE 175 RUE CLOTILDE 27520 LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/846c30e5-6036-415f-8a1d-b0b88401b06c

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgon
Identification vendeur	X

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	X
Numéro de série	VF1FD82H642644867
Numéro d'immatriculation (A)	AL-358-KB
Puissance	X
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AV
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation manuelle
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Moteur ne démarre pas. Portes AR enfoncées
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	4
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSION HYDRAULIQUE
Taille des pneumatiques	215/65/16
Etat des pneus	Usure AV et AR 20%

Photos pneus ou chenilles





Etat carrosserie	Correct sauf portes AR
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Tapis de sol à nettoyer. Siège conducteur avec trou
Transmission	AV
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur




Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	271847

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5







Photo dégât 6





Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux	CG absente Portes AR bloquées. Porte latérale bloquée. Loquet de capot bloqué Moteur entraîné par démarreur mais pas de mise en route
Photos annexes	