RENAULT HUWER MIDLUM 199232 28/11/2008

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**HUWER MIDLUM**	**199232**	**28/11/2008**

Commentaires globaux

VÉHICULE AYANT MOINS DE 200000 KM, AU VU DE SON ANNÉE (2008) LE VÉHICULE EST DANS UN ÉTAT PLUTÔT CORRECT TERME DE CARROSSERIE. LE VÉHICULE A SERVI ESSENTIELLEMENT POUR L'ÉVACUATION DES EAUX USÉES, FOSSE SEPTIQUE. LE VÉHICULE A ÉTÉ UTILISÉ ESSENTIELLEMENT EN VILLE. UN CONTRÔLE TECHNIQUE RÉCENT ATTESTE QUE LE VÉHICULE EST PRÊT À ROULER. UN ESSAI ROUTIER A ÉTÉ EFFECTUÉ. RAS

Le

26/03/2026

À

MALLEMORT SUR CORRÈZE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/ccd07c90-4e78-4663-9fc8-eed318d7325d

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	RENAULT HUWER MIDLUM
Identification vendeur	Saur alliance nouvelle Aquitaine

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	HUWER MIDLUM
Date de mise en circulation ou année	28/11/2008
Numéro de série	Vf644AHL000003343
Numéro d'immatriculation	Es-605-rb4
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Mécanique
Etat trains roulants	Aucune rouille apparente ou une superficielle
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Ralentisseur d'échappement, autoradio, régulateur de vitesse, caméra de recul
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Aucun frais à prévoir sur le véhicule
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VASP
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	245/70/R19
Etat des pneus	Etat correct (pas neuf)
Etat carrosserie	Bon état au vu du kilométrage (aucune rouille perforante)
Etat soubassements	N-A aucune visibilité (sans un pont , ou une fausse)
Etat intérieur	Siège passager déchiré au niveau de l'assise
Transmission	Mécanique
Nombre de vitesses	8


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Contrôle technique




Attestation limiteur



Certificat de conformité



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur





Photo flèche ou bras





Photos pneus ou chenilles





Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	199232

Photo compteur d'heures




Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant







Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)





Autre photo intérieur







PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES


Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule ayant moins de 200000 km, au vu de son année (2008) le véhicule est dans un état plutôt correct terme de carrosserie. Le véhicule a servi essentiellement pour l'évacuation des eaux usées, fosse septique. Le véhicule a été utilisé essentiellement en ville. Un contrôle technique récent atteste que le véhicule est prêt à rouler. Un essai routier a été effectué. RAS

Photos annexes







