IVECO DAILY 35 GNV 72820 22/01/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
IVECO	**DAILY 35 GNV**	**72820**	**22/01/2010**

Commentaires globaux

CHASSIS CABINE CORRECT, SOUBASSEMENT CORROSION SUPERFICIELLE






Le

24/02/2026

À

STRASBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/5e5f48e9-ad43-4947-a926-4cbeae36c9bd

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Plateau
Identification vendeur	Ville de Strasbourg

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Iveco
Modèle	Daily 35 GNV
Date de mise en circulation ou année	22/01/2010
Numéro de série	ZCFC35A0205800945
Numéro d'immatriculation	AH-043-LV
Energie	Gnv
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuelle
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule à préparer, carrosserie et intérieur sale, prévoir embrayage

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Plateau
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	195/75/16
Etat des pneus	Moyen
Etat carrosserie	Carrosserie cabine correct mais sale, corrosion superficielle sur soubassement chassis et plateau
Etat soubassements	Corrosion
Etat intérieur	Usé, sale
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	6

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	72820

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Chassis cabine correct, soubassement corrosion superficielle