LAND ROVER DEFENDER 110 TD5 91185 18/06/2003

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
LAND ROVER	**DEFENDER 110 TD5**	**91185**	**18/06/2003**

Commentaires globaux

VÉHICULE VENDU DANS L'ÉTAT. PRÉVOIR UN ENTRETIEN COMPLET DU MOTEUR AVANT REMISE EN SERVICE FREIN À REVOIR ROUILLE PERFORMANT AU NIVEAU DU PLANCHER À L'AVANT CÔTÉ PASSAGER ET CÔTÉ CONDUCTEUR AINSI QUE LA TRAVERSE ARRIÈRE. LE VÉHICULE NE POURRA PAS REPRENDRE LA ROUTE.



Le

02/04/2026

À

ANNECY - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/eff86f57-2a8e-40dd-80a5-50cf3ae44a30

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VL 4x4
Identification vendeur	SDIS74

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Land Rover
Modèle	DEFENDER 110 TD5
Date de mise en circulation ou année	18/06/2003
Numéro de série	SALLDHF582A623669
Numéro d'immatriculation	6492XS74
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x4
Etat trains roulants	À réviser frein HS
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Effectuer révision moteur avant remise en service
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	4x4
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	7.5R16
Etat des pneus	Passable
Etat carrosserie	Passable
Etat soubassements	Rouille perforante
Etat intérieur	Passable
Transmission	À réviser
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur







Photos pneus ou chenilles








Td5


750 R16C



Autre photo extérieur










6492
XS74
DEFENDER





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	91185

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière







Photo du coffre



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1










Photo dégât 2





Photo dégât 3









Photo dégât 4





Photo dégât 5







CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule vendu dans l'état. Prévoir un entretien complet du moteur avant remise en service frein à revoir rouille performant au niveau du plancher à l'avant côté passager et côté conducteur ainsi que la traverse arrière. Le véhicule ne pourra pas reprendre la route.

Photos annexes





