LAND ROVER DEFENDER 130 TD5 19791 20/07/2001

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
LAND ROVER	**DEFENDER 130 TD5**	**19791**	**20/07/2001**

Commentaires globaux

VÉHICULE NON ROULANT, VENDU DANS L'ÉTAT. ROUILLE PERFORANTE SUR LA CARROSSERIE, PNEUS À CHANGER. RÉVISION MOTEUR À PRÉVOIR, RÉCEPTEUR D'EMBRAYAGE, HORS SERVICE. TREUIL À RÉVISER AVANT UTILISATION. LE VÉHICULE NE PEUT PAS REPRENDRE LA ROUTE. QUELQUES DÉFAUTS CARROSSERIE.





Le

02/04/2026

À

ANNECY - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/19273d55-f92d-4d44-abb8-f758914f4f2f

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VL4x4
Identification vendeur	SDIS74

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	land Rover
Modèle	DEFENDER 130 TD5
Date de mise en circulation ou année	20/07/2001
Numéro de série	SALLDKH88YA198649
Numéro d'immatriculation	7020XC74
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x4
Etat trains roulants	Correcte
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Treuil à revoir
Nombre de places (car & bus)	4
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Embrayage à revoir Entretien moteur Rouille perforante châssis
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	SUV 4x4
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	235x85R16
Etat des pneus	Hors usage
Etat carrosserie	Passable Rouille perforante
Etat soubassements	Rouille perforante
Etat intérieur	Passable
Transmission	Correcte
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur







Photos pneus ou chenilles











KAPELUTTA
LT 235/85 R 16 120/116 Q

Autre photo extérieur
















PICOT

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	19791

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2







Photo dégât 3



Photo dégât 4









Photo dégât 5






Photo dégât 6





Photo dégât 7















CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule non roulant, vendu dans l'état. Rouille perforante sur la carrosserie, pneus à changer. Révision moteur à prévoir, récepteur d'embrayage, hors service. Treuil à réviser avant utilisation. Le véhicule ne peut pas reprendre la route. Quelques défauts Carrosserie.

Photos annexes





