LAND ROVER DEFENDER TDI300 130 15190 04/06/1997

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
LAND ROVER	**DEFENDER TDI300 130**	**15190**	**04/06/1997**

Commentaires globaux

VÉHICULE VENDU DANS L'ÉTAT DOIT SUBIR AU MINIMUM UNE PETITE RÉVISION, QUELQUES DÉFAUTS ESTHÉTIQUES UNE ROUILLE DÉBUTANTE SUR LA TRAVERSE ARRIÈRE. FUITE DE PONT ARRIÈRE AINSI QU'UNE FUITE DE POMPE À EAU.





Le

02/04/2026

À

ANNECY - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/8c969aee-1676-4d50-aadb-6824482aa1b7

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	4x4
Identification vendeur	SDIS74

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Land Rover
Modèle	DEFENDER TDI300 130
Date de mise en circulation ou année	04/06/1997
Numéro de série	SALLDKHF8TA988773
Numéro d'immatriculation	9795VX74
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x4
Etat trains roulants	Bon
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Fuite liquide de refroidissement fuite huile pont AR Fuite pompe à eau
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	SUV 4x4
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	7.5R16
Etat des pneus	Correct
Etat carrosserie	Passable
Etat soubassements	Correcte
Etat intérieur	Correcte
Transmission	Correcte
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur









Photos pneus ou chenilles
















Autre photo extérieur









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	15190

Photo tableau de bord






Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo sièges arrière



Photo du coffre



Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1








Photo dégât 2





Photo dégât 3






Photo dégât 4







CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule vendu dans l'état doit subir au minimum une petite révision, quelques défauts esthétiques une rouille débutante sur la traverse arrière. Fuite de pont arrière ainsi qu'une fuite de pompe à eau.

Photos annexes









