PEUGEOT BOXER 167498 20/11/2012

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
PEUGEOT	**BOXER**	**167498**	**20/11/2012**

Commentaires globaux

VÉHICULE VENDU DANS L'ÉTAT. MOTEUR PRÉSENTANT UN BRUIT. LE VÉHICULE NE PEUT PAS PRENDRE LA ROUTE. BATTERIE HS. QUELQUES DÉFAUTS, ESTHÉTIQUE, BAS DE CAISSE AVANT GAUCHE, NOTAMMENT PRÉVOIR GROSSE RÉVISION MOTEUR.





Le

02/04/2026

À

ANNECY - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/97a7e3cf-5c9e-4b1e-b22e-1dbab4d9f80c

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	UTILITAIRE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	PEUGEOT
Modèle	BOXER
Date de mise en circulation ou année	20/11/2012
Numéro de série	VF3YDTMFC12254373
Numéro d'immatriculation	CN306AS
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x2
Etat trains roulants	Correcte
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Ambulance
Nombre de places (car & bus)	5
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	UTILITAIRE
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	225/75/16c
Etat des pneus	Correct
Etat carrosserie	Passable
Etat soubassements	Passable
Etat intérieur	Correct
Transmission	Correct
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique


PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur











Photos pneus ou chenilles











PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	167498

Photo tableau de bord





Photo console centrale



Photo poste de conduite





Photo sièges avant






Photo sièges arrière



Photo du coffre














R-3


R-3





Autre photo intérieur





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1







Photo dégât 2



Photo dégât 3






Photo dégât 4



Photo dégât 5





Photo dégât 6






Photo dégât 7





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule vendu dans l'état. Moteur présentant un bruit. Le véhicule ne peut pas prendre la route. Batterie HS. Quelques défauts, esthétique, bas de caisse avant gauche, notamment prévoir grosse révision moteur.