# PEUGEOT EXPERT 206000 04/2019

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **PEUGEOT** | **EXPERT** | **206000** | |

| Date de mise en circulation ou année | Commentaires généraux |
|---|---|
| **04/2019** | **MOTEUR TOURNANT MES PRÉSENCE DE FUITE D'HUILE BATTERIE HS** |











Le

**05/11/2026**

À

**CNE ETABLISSEMENT HRM CHAMP LAIN-RD 23 21190 TAILLY FRANCE - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/83054250-d8fa-4960-b3b6-4bd67fd8b73a

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Type de produit | VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE |
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Fourgonnette |
| Identification vendeur | Rougeot TP |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Peugeot |
| Modèle | Expert |
| Date de mise en circulation ou année | 04/2019 |
| Numéro de série | VF3VBBHXHJZ125017 |
| Numéro d'immatriculation (A) | FF-297-GP |
| Puissance | 116ch |
| Type d'énergie (P.3) | Diesel |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | Avant |
| Etat trains roulants | Ok |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Frais carrosserie à prévoir. aile avant droite porte arrière coulissante droite AILE arrière droite |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |

| | |
|---|---|
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE | |
| Véhicule remorquable | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION | |
| Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule | INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| COLOR | Blanc |
| Type de véhicule | Fourgon |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places (car & bus) | 3 |
| Type de suspension | SUSPENSION MÉCANIQUE |
| Taille des pneumatiques | 21565r16 |
| Etat des pneus | A changer |

Photos pneus ou chenilles













| | |
|---|---|
| Etat carrosserie | Latéral droit endommagé (aile avant et arrière + porte coulissante) |
| Etat soubassements | |
| État de l'intérieur | |
| Transmission | |
| Nombre de vitesses | 6 |

# DOCUMENTS

## Documents

| | |
|---|---|
| Certificat d'immatriculation présenté | NON PRÉSENTÉ(E) |
| Photo du certificat d'immatriculation | |
| Présentation du dernier contrôle technique | PRÉSENTÉ(E) |
| Date du dernier contrôle technique | 05/2026 |

Photo du contrôle technique




| | |
|---|---|
| Attestation limiteur | |
| Attestation Tachy | |
| PV des mines | |

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche




Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite




Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur







Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo du tableau de bord



| | |
|---|---|
| Kilométrage | 206000 |
| Photo compteur d'heures | |
| Nombre d'heures | |

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale






Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant








Photo sièges arrière

Photo du coffre





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)






Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4






Photo dégât 5



Photo dégât 6






Photo dégât 7




Photo dégât 8



Photo dégât 9




Photo dégât 10




Photo dégât 11




Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot | |
| Commentaires généraux | Moteur tournant mes présence de fuite d'huile Batterie HS |
| Photos annexes | |