Rapport pour AG

19 nov 2025

Terminé

Marque / modèle / plaque d'immatriculation

Magyar Remorque citerne 30m3 - BJ-427-TE

Date	19 nov. 2025 10:37 AM CET
Localisation	1 Rue du Belvédère 42650 Saint-Jean-Bonnefonds France (45.44966674297732, 4.443024683873908)

Details

Minimum 25 photos

(3/4 avant droite, gauche, face, 3/4 arrière droit, gauche, etc)


Photo 1


Photo 2


Photo 3


Photo 4


Photo 5


Photo 6


Photo 7


Photo 8


Photo 9


Photo 10


Photo 11


Photo 12


Photo 13


Photo 14


Photo 15


Photo 16


Photo 17


Photo 18


Photo 19


Photo 20


Photo 21


Photo 22


Photo 23


Photo 24


Photo 25


Photo 26



Photo 27


Photo 28


Photo 29



Photo 30


Photo 31


Photo 32

Photo plaque constructeur


Photo 33


Photo 34

Nom du produit

Marque, modèle et plaque d'immatriculation

Magyar Remorque citerne 30m3 - BJ-427-TE

DESCRIPTIFS GÉNÉRAUX

Type d'inventaire	
Marque	Magyar
Modèle	remorque citerne
Date de mise en circulation	
Année du véhicule	19 nov. 2005
Date et lieu de visite	
IMPORTANT	

TOUR D'HORIZON DU BIEN

Taille des pneumatiques avant	385/65/25.5
Etat des pneus avant	30% restant
Taille des pneumatiques millieu	385/65/25.5



Photo 35

Etat des pneus millieu	10% restant

Pneu non conforme



Photo 36



Photo 37

Taille des pneumatiques arrière	385/65/25.5
Etat des pneus arrière	30% restant

DESCRIPTION DU BIEN

Description	Bonne état de la citerne. Rien à signaler hormis des pneus usées sur le train du milieu et de la rouille à surveiller (pas perforante)


Photo 38


Photo 39


Photo 40


Photo 41


Photo 42


Photo 43

DÉTAILS TECHNIQUES

Numéro de série / VIN Vf9s34sdc50049093


Photo 44

Nombre d'heures / kilométrage


Photo 45

Nombre d'essieux et/ou Type d'essieux 3


Photo 46

Etat des trains roulant Bon état

Dimensions (Longueur, Largeur, Hauteur)

PV/PTAC / PTRA 6600/34000



Photo 47


Photo 48

Dernier passage aux mines

Roulant ou non roulant ? Roulant

Nombre de vitesses (hors marche arrière) 1
De 1 à 15

Boite auto ou manuelle Automatique

Résumé des fichiers multimédias



Photo 1




Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17



Photo 18



Photo 19



Photo 20



Photo 21



Photo 22



Photo 23



Photo 24



Photo 25



Photo 26



Photo 27



Photo 28



Photo 29



Photo 30



Photo 31




Photo 32



Photo 33




Photo 34



Photo 35



Photo 36



Photo 37



Photo 38



Photo 39



Photo 40



Photo 41



Photo 42



Photo 43



Photo 44



Photo 45



Photo 46




Photo 47




Photo 48