# INVENTAIRE N°1656 2025

| Marque | Modèle | Kilométrage | Date de mise en circulation ou année |
|---|---|---|---|
| **RENAULT** | **KANGOO** | **130342** | **07/02/2011** |

Commentaires globaux

**ÉTAT GÉNÉRAL CORRECT**




Le

**05/11/2025**

À

**44 ROUTE DE LA FÉDÉRATION, 67100 STRASBOURG - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/1d5707de-c3af-43d5-a004-9b352f1d2e84

trustoo


Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Utilitaire |
| Identification vendeur | EMS |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Renault |
| Modèle | Kangoo |
| Date de mise en circulation ou année | 07/02/2011 |
| Numéro de série | VF1FW1AB544620472 |
| Numéro d'immatriculation | BF-372-BJ |
| Energie | Diesel |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | Manuelle |
| Etat trains roulants | Bon |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | Radio |
| Nombre de places (car & bus) | 2 |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Embrayage HS |
| Véhicule roulant | VÉHICULE NON ROULANT |
| Moteur tournant | MOTEUR TOURNANT |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Fourgon |
| Nombre de portes | 4 |
| Taille des pneumatiques | 195/65/15 |
| Etat des pneus | Av à remplacer AR OK |
| Etat carrosserie | Correct, nécessite destickage et lustrage, peinture terne |
| Etat soubassements | Enfoncement côté gauche |
| Etat intérieur | Bon mais sale |
| Transmission | Manuelle |
| Nombre de vitesses | 5 |

# DOCUMENTS

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Photo 3/4 AVG




Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché




| | |
|---|---|
| Kilométrage | 130342 |

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy




Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque de tare



# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4





Photo dégât 5



# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Commentaires globaux | État général correct |