RENAULT MASTER 167281 19/01/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**MASTER**	**167281**	**19/01/2010**

Commentaires globaux

VÉHICULE VENDU DANS L'ÉTAT. ROUILLE PERFORANTE À L'ARRIÈRE GAUCHE AU NIVEAU DU PASSAGE DE ROUES, SOUFFLET DE CARDAN AVANT GAUCHE. PROBLÈME SUR LE SYSTÈME DE FREINAGE ET ÉTRIER ARRIÈRE GAUCHE. QUELQUES DÉFAUTS ESTHÉTIQUE. DÉBUT DE ROUILLE SUR LE PANNEAU ARRIÈRE DROIT.





Le

02/04/2026

À

ANNECY - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/61817f1e-dcb5-436f-b70f-506db94efced

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	SDIS74

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	RENAULT
Modèle	MASTER
Date de mise en circulation ou année	19/01/2010
Numéro de série	VF1FDC1L641962532
Numéro d'immatriculation	AK605AW
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4w2
Etat trains roulants	Passable (cardan)
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Ambulance
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Prévoir révision moteur
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	UTILITAIRE
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	225/65R16
Etat des pneus	Passable
Etat carrosserie	Passable
Etat soubassements	Correct
Etat intérieur	Correct
Transmission	Correct
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur










Photos pneus ou chenilles








dCi120




225
65R
16C

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	167281

Photo tableau de bord





Photo console centrale



Photo poste de conduite






Photo sièges avant





Photo sièges arrière




Photo du coffre













PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)




DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1








Photo dégât 2






Photo dégât 3






Photo dégât 4





Photo dégât 5



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule vendu dans l'état. Rouille perforante à l'arrière gauche au niveau du passage de roues, soufflet de cardan avant gauche. Problème sur le système de freinage et Étrier arrière gauche. Quelques défauts esthétique. Début de rouille sur le panneau arrière droit.