INVENTAIRE N°1998 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	MASTER	331614	26/10/2010

Commentaires globaux

LE VÉHICULE À QUELQUES ACCROS SUR LA CARROSSERIE, RIEN DE BIEN MÉCHANT AU VUE DU NOMBRE DE KILOMÈTRES QUI EST DE PLUS DE 330 000 KM, LE VÉHICULE A ÉTÉ ENTRETENU DIRECTEMENT PAR LES MÉCANICIENS DE LA SOCIÉTÉ SAUR LE SIÈGE CONDUCTEUR EST DÉCHIRÉ ET IL MANQUE DE LA GARNITURE (MOUSSE SUR LE CÔTÉ GAUCHE DU SIÈGE) LE VÉHICULE A BIEN DÉMARRÉ J'AI CONSTATÉ LORS D'UN ESSAI ROUTIER OUE TOUTES

Le

19/12/2025

À

AVENUE DU TOUR DE LOYRE MALEMORT SUR CORREZE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/7b7d8d4e-8037-4ad1-a88f-485e23d80813

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Alliance nouvelle Aquitaine

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	26/10/2010
Numéro de série	VF1MAFEAC44618950
Numéro d'immatriculation	Bd-903-vf
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Mécanique
Nombre de places (car & bus)	3
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	3 portes
Taille des pneumatiques	225/65/r16
Etat des pneus	Bon à l'avant bon à l'arrière
Etat carrosserie	Nombreux accros
Etat intérieur	Tissu déchiré et plastique rayé
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photo flèche ou bras



Photos pneus ou chenilles











Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	331614

Photo tableau de bord




Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)




Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Le véhicule à quelques accros sur la carrosserie, rien de bien méchant au vue du nombre de kilomètres qui est de plus de 330 000 km, le véhicule a été entretenu directement par les mécaniciens de la société SAUR Le siège conducteur est déchiré et il manque de la garniture (mousse sur le côté gauche du siège) Le véhicule a bien démarré j'ai constaté lors d'un essai routier que toutes les vitesses passaient bien et qui n'a pas de problème de puissance.