RENAULT MÉGANE 355882 27/07/2016

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**MÉGANE**	**355882**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
27/07/2016	**VÉHICULE QUI A SUBI UNE GRÊLE MARQUÉE SUR L'ENSEMBLE DE LA CARROSSERIE MOTEUR DÉMARRE VOYANT PRESSION PNEUS AINSI QUE RÉVISION ET MOTEUR INDIQUANT SYSTÈME ANTIPOLLUTION**





Le

30/10/2026

À

5 RUE CLAIRVOT - 21850 - SAINT-APOLLINAIRE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/a86cc232-f26a-4906-98cd-173a766edf23

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Berline
Identification vendeur	Desertot

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Mégane
Date de mise en circulation ou année	27/07/2016
Numéro de série	VF1RFB00456076731
Numéro d'immatriculation (A)	EE654FA
Puissance	110
Type d'énergie (P.3)	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation Radars arrière
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule grêlé Défaut moteur (anti pollution) Voyant révision
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Rouge
Type de véhicule	Berline
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	5
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	20555r16
Etat des pneus	70%

Photos pneus ou chenilles










Etat carrosserie	Grêle sur la totalité du véhicule Manque cash remorquage arrière Pare brise a changer
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Ok
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	15/01/2025

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur










MEGANE







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	355882
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite








Photo sièges avant








Photo sièges arrière





Photo du coffre





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9



Photo dégât 10



Photo dégât 11




Photo dégât 12



Photo dégât 13



Photo dégât 14




Photo dégât 15



CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Véhicule qui a subi une grêle marquée sur l'ensemble de la carrosserie Moteur démarre voyant pression pneus ainsi que révision et moteur indiquant système antipollution

Photos annexes