INVENTAIRE N°2283 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**TRAFIC**	**290488**	**13/12/2005**

Commentaires globaux

ÉTAT GLOBAL CORRECT AU VU DU KILOMÉTRAGE. SANS TENIR COMPTE DES RÉPARATIONS PRÉVUES.



Le

19/02/2026

À

VANNES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/ae19fb95-7233-4821-8d86-18eaecabd2e8

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Renault trafic
Identification vendeur	Vtp

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Trafic
Date de mise en circulation ou année	13/12/2005
Numéro de série	Vf1jlcda66v262237
Numéro d'immatriculation	3248yd56
Energie	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	6
Etat trains roulants	Non verifiable
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie hs, boîte de vitesse hs, moteur, tourne mal
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vp
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	215/55r16c
Etat des pneus	Avant 50% arrière 30% d usure
Etat carrosserie	Éteins moyen quelques pièces manquantes et différentes de teintes.
Etat soubassements	Non verifiable
Etat intérieur	Usagé et présence de moisissures.
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	6 vitesses


DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	290488

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo sièges arrière





Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2




Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État global correct au vu du kilométrage. Sans tenir compte des réparations prévues.