INVENTAIRE N°2636 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**TWINGO**	**132343**	**18/12/2009**

Commentaires globaux

ÉTAT MOYEN, SEMBLE NE PAS AVOIR ROULÉ DEPUIS LONGTEMPS TRAVAUX DE CARROSSERIE PLUS IMPORTANT SUR LA PARTIE L ARRIÈRE DROITE ET PEINTURE S'EN VA PAR ENDROITS. MOISISSURE À L'INTÉRIEUR.





Le

02/04/2026

À

BREST - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/65abbba8-9b85-4a7e-ace2-8cdf60b5ab5b

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VI
Identification vendeur	D750

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Twingo
Date de mise en circulation ou année	18/12/2009
Numéro de série	Vf1cnaa0542424509
Numéro d'immatriculation	Ah825nq
Energie	Es
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	5 vitesses
Etat trains roulants	Non verifiable
Nombre de places (car & bus)	4
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Voir fiche inventaire
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Vp
Nombre de portes	3
Taille des pneumatiques	175/65r14c
Etat des pneus	Avant 50% arrière hs (craquelé
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	5


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	132343

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3




Photo dégât 4





Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	État moyen, semble ne pas avoir roulé depuis longtemps travaux de carrosserie plus important sur la partie l arrière droite et peinture s'en va par endroits. Moisissure à l'intérieur.