CLISSON

CLISSON

SKATE PARC

CONTROLE
DES
EQUIPEMENTS SPORTIFS

Date des contrôles:
Février 2020

SPORTEST

SPÉCIALISTE SÉCURITÉ

3, Rue de Tasmanie
Bât. B
44115 Basse-Goulaine

Tél: 02 51 70 90 30
www.sportest.fr

EQUIPEMENTS SPORTIFS

Norme NF EN 14974: Skate park

NB : L'analyse des dossiers techniques de sécurité (article 3 du décret 96-1136 du 18 décembre 1996) est exclue de la prestation.

3, Rue de Tasmanie
Bât. B
44115 Basse-Goulaine

Tél: 02 51 70 90 30
www.sportest.fr

Sportest
3, Rue de Tasmanie
Bât. B
44115 Basse-Goulaine
Tél: 02 51 70 90 30
www.sportest.fr

RECAPITULATIF DES CONTROLES

Site	Terrain	Type Eqpt	Imm.	Ctrl	Satisf.	Etat
SKATE PARC	SKATE PARC	Sport	M00	P	✗	
SKATE PARC	SKATE PARC	Sport	M01	P	✓	
SKATE PARC	SKATE PARC	Sport	M02	P	✓	
SKATE PARC	SKATE PARC	Sport	M03	P	✓	
SKATE PARC	SKATE PARC	Sport	M04	P	✓	
SKATE PARC	SKATE PARC	Sport	M05	P	✓	

Légende :
Ctrl (type de contrôle) : P = principal / P* = après installation / O = opérationnel / F = fonctionnel / R = de routine
Etat (état de l'équipement) : = Bon / = Maintenance préventive / = Maintenance corrective / = Dangereux
Satisf. (contrôle principal satisfaisant) : = Oui, = Non

Sportest
3, Rue de Tasmanie
Bât. B
44115 Basse-Goulaine
Tél: 02 51 70 90 30
www.sportest.fr

CONTROLE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
Skate park
Norme NF EN 14974

CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client : CLISSON
Secteur : CLISSON
Site : SKATE PARC
Terrain : SKATE PARC

Représenté par : M. LE MAIRE
Contrôlé le : 17/02/2020 par Samuel Quilleré

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation : M00
Désignation : Skate park
Référence :
Date fabrication : 0001
Fournisseur :
Type de fixation : Fixe

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Propreté	X	
Zone de roulement	X	
Zones et sols		
Etat du sol	X	
Zone de sécurité	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences	X	
Panneau information général	X	

SATISFAISANT	oui		non	X

ETAT	MAINTENANCE CORRECTIVE

Prochaine visite avant le 17/02/2021

Visa ORGANISME DE CONTROLE

SPORTEST
SPÉCIALISTE SÉCURITÉ
02 51 70 90 30
contact@sportest.fr
www.sportest.fr
3, Rue de Tasmanie, Bât. B
44115 - Basse-Goulaine
SIREN 431 459 148

COMMENTAIRES

Mettre en place un panneau de signalisation.
Les indications minimum suivantes doivent y figurer:
a) installations destinées aux utilisateurs de patins en ligne, patins à roulettes, planches à roulettes et de BMX ;
b) l'utilisation des équipements de protection individuelle appropriés (casque, genouillères, coudières, etc.) est recommandée ;
c) l'identification du gestionnaire ;
d) les numéros de téléphone en cas d'urgence ;
e) l'utilisation des équipements doit se faire avec 2 personnes minimum sur l'aire de Skate.

Sportest
3, Rue de Tasmanie
Bât. B
44115 Basse-Goulaine
Tél: 02 51 70 90 30
www.sportest.fr

CONTROLE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
Skate park
Norme NF EN 14974

CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client :	CLISSON	Représenté par :	M. LE MAIRE
Secteur :	CLISSON	Contrôlé le :	17/02/2020 par Samuel Quilleré
Site :	SKATE PARC		
Terrain :	SKATE PARC		

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation : M01
Désignation : Fun box
Référence :
Date fabrication : 0001
Fournisseur :
Type de fixation : Fixe

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Corrosion	X	
Extrémités des tubes	X	
Oxydation	X	
Propreté	X	
Stabilité	X	
Traitement de surface	X	
Zone de roulement	X	
Zones et sols		
Etat du sol	X	
Zone de sécurité	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences		X
Plaque fournisseur		X

SATISFAISANT	oui	X	non	

ETAT	MAINTENANCE CORRECTIVE

Prochaine visite avant le 17/02/2021


Visa ORGANISME DE CONTROLE

SPORTEST
SPÉCIALISTE SÉCURITÉ
02 51 70 90 30
contact@sportest.fr
www.sportest.fr
3, Rue de Tasmanie, Bât. B
44115 - Basse-Goulaine
SIREN 431 459 148

COMMENTAIRES

Il manque la plaque fournisseur.
Voir commentaires et photos des états mauvais sur la page suivante.

Sportest
3, Rue de Tasmanie
Bât. B
44115 Basse-Goulaine
Tél: 02 51 70 90 30
www.sportest.fr

Autres exigences - photo n°01

Remettre en place l'ensemble des rivets absents.

Sportest
3, Rue de Tasmanie
Bât. B
44115 Basse-Goulaine
Tél: 02 51 70 90 30
www.sportest.fr

CONTROLE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
Skate park
Norme NF EN 14974

CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client :	CLISSON	Représenté par :	M. LE MAIRE
Secteur :	CLISSON	Contrôlé le :	17/02/2020 par Samuel Quilleré
Site :	SKATE PARC		
Terrain :	SKATE PARC		

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation :	M02
Désignation :	Lanceur droit
Référence :	
Date fabrication :	0001
Fournisseur :	3R
Type de fixation :	Fixe

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Corrosion	X	
Extrémités des tubes	X	
Garde corps	X	
Oxydation	X	
Propreté	X	
Stabilité	X	
Traitement de surface	X	
Zone de roulement	X	
Zones et sols		
Etat du sol	X	
Zone de sécurité	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences	X	
Plaque fournisseur	X	

SATISFAISANT	**oui**	**X**	**non**	

ETAT	**BON ETAT**

Prochaine visite avant le 17/02/2021

Visa ORGANISME DE CONTROLE

SPORTEST
SPÉCIALISTE SÉCURITÉ
02 51 70 90 30
contact@sportest.fr
www.sportest.fr
3, Rue de Tasmanie, Bât. B
44115 - Basse-Goulaine
SIREN 431 459 148

COMMENTAIRES

Equipement répondant aux exigences de sécurité.

Sportest
3, Rue de Tasmanie
Bât. B
44115 Basse-Goulaine
Tél: 02 51 70 90 30
www.sportest.fr

CONTROLE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
Skate park
Norme NF EN 14974

CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client :	CLISSON	Représenté par :	M. LE MAIRE
Secteur :	CLISSON	Contrôlé le :	17/02/2020 par Samuel Quilleré
Site :	SKATE PARC		
Terrain :	SKATE PARC		

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation :	M03
Désignation :	Double lanceur
Référence :	
Date fabrication :	0001
Fournisseur :	3R
Type de fixation :	Fixe

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Corrosion	X	
Extrémités des tubes	X	
Garde corps	X	
Oxydation	X	
Propreté	X	
Stabilité	X	
Traitement de surface	X	
Zone de roulement	X	
Zones et sols		
Etat du sol	X	
Zone de sécurité	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences	X	
Plaque fournisseur	X	

SATISFAISANT	oui	X	non	

ETAT	BON ETAT

Prochaine visite avant le 17/02/2021

Visa ORGANISME DE CONTROLE

SPORTEST
SPÉCIALISTE SÉCURITÉ
02 51 70 90 30
contact@sportest.fr
www.sportest.fr
3, Rue de Tasmanie, Bât. B
44115 - Basse-Goulaine
SIREN 431 459 148

COMMENTAIRES

Equipement répondant aux exigences de sécurité.

Sportest
3, Rue de Tasmanie
Bât. B
44115 Basse-Goulaine
Tél: 02 51 70 90 30
www.sportest.fr

CONTROLE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
Skate park
Norme NF EN 14974

CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client :	CLISSON	Représenté par :	M. LE MAIRE
Secteur :	CLISSON	Contrôlé le :	17/02/2020 par Samuel Quilleré
Site :	SKATE PARC		
Terrain :	SKATE PARC		

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation :	M04
Désignation :	Lanceur courbé
Référence :	
Date fabrication :	0001
Fournisseur :	3R
Type de fixation :	Fixe

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Corrosion	X	
Extrémités des tubes	X	
Garde corps	X	
Oxydation	X	
Propreté	X	
Stabilité	X	
Traitement de surface	X	
Zone de roulement	X	
Zones et sols		
Etat du sol	X	
Zone de sécurité	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences	X	
Plaque fournisseur		X

SATISFAISANT	oui	X	non	

ETAT	MAINTENANCE PREVENTIVE

Prochaine visite avant le 17/02/2021

Visa ORGANISME DE CONTROLE

SPORTEST
SPÉCIALISTE SÉCURITÉ
02 51 70 90 30
contact@sportest.fr
www.sportest.fr
3, Rue de Tasmanie, Bât. B
44115 - Basse-Goulaine
SIREN 431 459 148

COMMENTAIRES

Equipement répondant aux exigences de sécurité.

Sportest
3, Rue de Tasmanie
Bât. B
44115 Basse-Goulaine
Tél: 02 51 70 90 30
www.sportest.fr

CONTROLE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
Skate park
Norme NF EN 14974

CONTROLE PRINCIPAL

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

Client :	CLISSON	Représenté par :	M. LE MAIRE
Secteur :	CLISSON	Contrôlé le :	17/02/2020 par Samuel Quilleré
Site :	SKATE PARC		
Terrain :	SKATE PARC		

IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Immatriculation :	M05
Désignation :	Table
Référence :	
Date fabrication :	0001
Fournisseur :	3R
Type de fixation :	Fixe

PHOTO DE L'EQUIPEMENT



DIAGNOSTIC DE L'EQUIPEMENT

POINTS DE CONTROLE	BON	MAUVAIS
Etat général		
Corrosion	X	
Extrémités des tubes	X	
Oxydation	X	
Propreté	X	
Stabilité	X	
Traitement de surface	X	
Zone de roulement	X	
Zones et sols		
Etat du sol	X	
Zone de sécurité	X	
Exigences supplémentaires		
Autres exigences	X	
Plaque fournisseur		X

SATISFAISANT	oui	X	non	

ETAT	MAINTENANCE PREVENTIVE

Prochaine visite avant le 17/02/2021

Visa ORGANISME DE CONTROLE

SPORTEST
SPÉCIALISTE SÉCURITÉ

02 51 70 90 30
contact@sportest.fr
www.sportest.fr
3, Rue de Tasmanie, Bât. B
44115 - Basse-Goulaine
SIREN 431 459 148

COMMENTAIRES

Il manque la plaque fournisseur.