RENAULT SCENIC 350000 28/01/2014

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**SCENIC**	**350000**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
28/01/2014	**MOTEUR QUI DÉMARRE MES CONSOMMATIONS DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT IMPORTANTE DÉMARREUR HS PRÉSENCE DE GRÊLE SUR CAPOT ET TOIT FROTTEMENT MARQUÉ LATÉRAL GAUCHE ET LATÉRAL DROIT**





Le

05/11/2026

À

CNE ETABLISSEMENT BONGARZONE 5 RUE DE L'AVENIR 52200 SAINTS-GEOSMES FRANCE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/9b07ad8c-fd58-4508-b988-6e329a004e21

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VP
Identification vendeur	Rougeot TP

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Scenic
Date de mise en circulation ou année	28/01/2014
Numéro de série	VF1JZ14K650123805
Numéro d'immatriculation (A)	DC-202-NQ
Puissance	110ch
Type d'énergie (P.3)	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	moteur démarre mais Consommation excessive de liquide de refroidissement + démarreur HS
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	MOTEUR TOURNANT MAIS VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Gris
Type de véhicule	Monospace
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	5
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	20560r16
Etat des pneus	60 % à l'avant et prévoir changement l'arrière

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Mauvaise fixation pare-choc avant éclats de peinture sur capot avec présence de rouille Trace de frottement latéral gauche et droit Léger impact de grêle sur le toit
Etat soubassements	
État de l'intérieur	Très sale
Transmission	
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	01/2025

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	350000
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord





Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo sièges arrière








Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9



Photo dégât 10



Photo dégât 11



Photo dégât 12







Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Moteur qui démarre mes consommations de liquide de refroidissement importante Démarreur HS Présence de grêle sur capot et toit Frottement marqué latéral gauche et latéral droit

Photos annexes