
RENAULT KANGOO 161665 28/09/2018

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**KANGOO**	**161665**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
28/09/2018	**CARROSSERIE EN ÉTAT MOYEN À CAUSE ENFONCEMENT IMPORTANT CÔTÉ GAUCHE. PARE-BRISE À CHANGÉ. NETTOYAGE INTÉRIEUR À PRÉVOIR. RÉVISION À FAIRE**









Le

02/10/2026

À

STC PARC LOGISTIQUE 175 RUE CLOTILDE 27520 LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/c59155f2-529f-43af-acc5-389040bc8c2b

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgon
Identification vendeur	NATRAN

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo
Date de mise en circulation ou année	28/09/2018
Numéro de série	VF1FW52J261494651
Numéro d'immatriculation (A)	GT-772-RH
Puissance	81 kw
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AV
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation manuelle
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Révision à faire. Enfoncement côté gauche.parebrise à changer.
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	4
Nombre de places (car & bus)	2
Type de suspension	SUSPENSTION HYDRAULIQUE
Taille des pneumatiques	295/65/15
Etat des pneus	Usure AV et AR 70%

Photos pneus ou chenilles






Etat carrosserie	Enfoncement panneau ARG
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	A nettoyer
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur








Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	161665
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4



Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8
Photo dégât 9
Photo dégât 10
Photo dégât 11
Photo dégât 12
Photo dégât 13
Photo dégât 14
Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Carrosserie en état moyen à cause enfoncement important côté gauche. Pare-brise à changé. Nettoyage intérieur à prévoir. Révision à faire
Photos annexes	