CITROËN JUMPER DANGEL 52997 09/07/2009

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
CITROËN	**JUMPER DANGEL**	**52997**	**09/07/2009**

Commentaires globaux

CHOC LATÉRAL, DROIT, IMPORTANT, INTÉRIEUR, PARTIELLEMENT DÉMONTÉ ET MANQUE SIÈGE, CONDUCTEUR ET PASSAGER







Le

10/03/2026

À

AB-608-BK - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/0d8b6a68-5719-4000-ba02-ea87effe3b49

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire pompier
Identification vendeur	Rhodis auto 26600 La Roche de Glun

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	Jumper Dangel
Date de mise en circulation ou année	09/07/2009
Numéro de série	VF7YCBMFC11610205
Numéro d'immatriculation	AB-608-WK
Energie	Dirsel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4X4
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitres électriques avant rétroviseur électrique, fermeture centralisée, climatisation
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Pas de siège à l'avant, ni conducteur, ni passager, pas de batterie intérieur, partiellement démonté
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire, fourgon pompier
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	225/70 R15C
Etat des pneus	Très bon sur le train avant 50 % d'usure sur le train arrière
Etat carrosserie	Gros chocBas de Carrosserie latéral, droit, complètement enfoncé et râpé , Panneau milieu latéral gauche, enfoncé et râpé , Angle, Carrosserie, arrière, gauche, enfoncé,
Etat soubassements	Choc soubassement, enfoncé tout le long latéral droit
Etat intérieur	Intérieur, partiellement démonté, manque siège, conducteur, batterie et banquette passagers
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	52997

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite







Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)





Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque constructeur de l'équipement





DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1







Photo dégât 2







Photo dégât 3









Photo dégât 4







Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7












Photo dégât 8





Photo dégât 9





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Choc Latéral, droit, important, intérieur, partiellement démonté et manque siège, conducteur et passager