OPEL COMBO LIFE 127761 30/11/2021

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
OPEL	**COMBO LIFE**	**127761**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
30/11/2021	**BON ÉTAT GÉNÉRAL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR**



Le

29/07/2026

À

STC PARC LOGISTIQUE 175 RUE CLOTILDE 27520 LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/a52cdecd-f6a6-4e7e-ac8b-063cef539dc2

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VP
Identification vendeur	Titi Floris

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Opel
Modèle	Combo Life
Date de mise en circulation ou année	30/11/2021
Numéro de série	W0VECYHT2MJ903757
Numéro d'immatriculation (A)	GD-230-GL
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AV
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation auto et GPS
Nombre de places (car & bus)	7
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Très bon état général
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE


DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	205/60/16 V
Etat des pneus	Usure AV 70 % AR 40%
Etat carrosserie	Très bon état
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Bon état
Transmission	AV
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur







Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	127761
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière






Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2










Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6






Photo dégât 7



Photo dégât 8





Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Bon état général intérieur et extérieur
Photos annexes	