PEUGEOT 208 288879 15/01/2013

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	**208**	**288879**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
15/01/2013	**BATTERIE HS, LE VÉHICULE DÉMARRE AVEC UN BOOSTER, MAIS AU BOUT D'UN CERTAIN MOMENT IL S'ARRÊTE TOUT SEUL TRÈS MAUVAIS ÉTAT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR**






Le

15/09/2026

À

RHODIS AUTO, 250 CHEMIN DE LA CROISÉE ZA ILE NEUVE 26600 LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/3aac691e-ad5f-4b84-9748-aacce27af475

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Deriv vp
Identification vendeur	FUNECAP

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	208
Date de mise en circulation ou année	15/01/2013
Numéro de série	VF3CC9HP0CT149572
Numéro d'immatriculation (A)	CP-263-VS
Puissance	68 KW
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Les quatre pneus sont à 50 % d'usure
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitres électriques avant, rétroviseur, extérieur, électrique, climatisation, automatique, autoradio, écran, tactile, command au volant USB, fermeture centralisée à distance
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie , Pommeau de vitesse, Moquette du sol HS Voyant moteur, stop, ABS, ESP, batterie allumée au tableau de bord Volant usé, Un pacte bosse, enfoncement et rayure sur plusieurs éléments de la Carrosserie, phare avant droit, opaque, véhicule, très sale intérieur et extérieur
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	**VÉHICULE ROULANT**
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	**INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE**

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Deriv vp
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	2
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	185/65 R15
Etat des pneus	Les quatre pneus sont à 50 % d'usure

Photos pneus ou chenilles










Etat carrosserie	Chocs , impacts , bosses et rayures sur plusieurs éléments de la Carrosserie
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Moquette du sol HS
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation présenté	COPIE PRÉSENTE UNIQUEMENT

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	11/06/2026

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	288879

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière

Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1











9889



Photo dégât 2








trustoo




trustoo


trustoo










trustoo

Photo dégât 3















Photo dégât 4




















trustoo
trustoo


trustoo


trustoo

Photo dégât 5









Photo dégât 6	
Photo dégât 7	
Photo dégât 8	
Photo dégât 9	
Photo dégât 10	
Photo dégât 11	
Photo dégât 12	
Photo dégât 13	
Photo dégât 14	
Photo dégât 15	

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Batterie HS, le véhicule démarre avec un booster, mais au bout d'un certain moment il s'arrête tout seul très mauvais état intérieur et extérieur
Photos annexes	