RENAULT M’ILLUMINER 220.14 4X4SP CCF ALL TERRAIN 48648 12/06/2006

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	**M’ILLUMINER 220.14 4X4SP CCF ALL TERRAIN**	**48648**	**12/06/2006**

Commentaires globaux

MANQUE SIÈGE ARRIÈRE GAUCHE INTÉRIEUR PARTIELLEMENT DÉMONTÉ NEIMAN NE FONCTIONNE PAS







Le

10/03/2026

À

153ASV34 - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/aff6feff-3498-4b40-9200-9ee946f7d1ea

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule, pompier poids-lourds
Identification vendeur	Rhodis Auto 26600 La Roche de Glun

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	M'illuminer 220.14 4X4SP CCF All Terrain
Date de mise en circulation ou année	12/06/2006
Numéro de série	VF647BCA000002496
Numéro d'immatriculation	153 ASV 34
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x4
Etat trains roulants	Les quatre pneus sont à remplacer
Nombre de places (car & bus)	4
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Fil d'alimentation entre le véhicule et la batterie coupée, cache Neiman déposer et le Neiman pend par les fils, manque siège arrière gauche et intérieur, partiellement démonté
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Véhicule poids-lourds, pompier
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	365/85 R20
Etat des pneus	Les quatre sont à remplacer
Etat carrosserie	Manque vitre de porte, arrière, droite, bouchon de réservoir, multiples rayures
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Manque le siège arrière côté conducteur le Neiman n'est pas à sa place intérieur, cabine, partiellement démonté
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation





Contrôle technique




Barré rouge









PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché







Kilométrage	48648

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires


Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2







Photo dégât 3






Photo dégât 4



Photo dégât 5






Photo dégât 6





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Manque siège arrière gauche intérieur partiellement démonté Neiman ne fonctionne pas