# RENAULT MIDLUM 270 76924 9490 24/04/2012

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **RENAULT** | **MIDLUM 270** | **76924** | **9490** |

| Date de mise en circulation ou année | Commentaires globaux |
|---|---|
| **24/04/2012** | **VÉHICULE NÉCESSITE UN PASSAGE EN ATELIER, ÉTAT MOYEN. PAS DE CORROSION PERFORANTE SOUBASSEMENT.** |



Le

**24/02/2026**

À

**STRASBOURG - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/b89375f9-95b1-41ab-806d-b16bd0ed01b8

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Voirie - Assainissement |
| Sous catégorie de produit | Camion aspirateur |
| Identification vendeur | EMS |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Renault |
| Modèle | Midlum 270 |
| Date de mise en circulation ou année | 24/04/2012 |
| Numéro de série | VF644AHL000007033 |
| Numéro d'immatriculation | CD-821-VW |
| Energie | Diesel |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | Manuelle |
| Etat trains roulants | Bon |
| Nombre de places (car & bus) | 3 |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Passage en atelier, réparation télécommande+remplacement palier d'arbre, arbre+courroie |
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| Moteur tournant | MOTEUR TOURNANT |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Camion aspirateur |
| Nombre de portes | 2 |
| Taille des pneumatiques | 285/70/19,5 |
| Etat des pneus | Mauvais |
| Etat carrosserie | Bon |
| Etat soubassements | Corrosion superficielle |
| Etat intérieur | Usé, sale |
| Transmission | Manuelle |
| Nombre de vitesses | 8 |

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo flèche ou bras



Photo des hydrauliques (quand présent)





Photos pneus ou chenilles





Autre photo extérieur



# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



| | |
|---|---|
| Kilométrage | 76924 |

Photo compteur d'heures




| | |
|---|---|
| Nombre d'heures | 9490 |


Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite








Photo sièges avant



# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)






# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3




Photo dégât 4




Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Commentaires globaux | Véhicule nécessite un passage en atelier, état moyen. Pas de corrosion perforante soubassement. |