# PEUGEOT EXPERT 208767 16/05/2018

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **PEUGEOT** | **EXPERT** | **208767** | |

Date de mise en circulation ou année

**16/05/2018**

Commentaires généraux



Le

**27/08/2026**

À

**STC PARC LOGISTIQUE 175 RUE CLOTILDE 27520 LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/982e1f09-6668-49a7-853c-2f6908dc6296

trustoo


Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Fourgonnette |
| Identification vendeur | AgoraStore, EQUANS |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Peugeot |
| Modèle | Expert |
| Date de mise en circulation ou année | 16/05/2018 |
| Numéro de série | VF3VBBHVBJZ050192 |
| Numéro d'immatriculation (A) | EX 358 JF |
| Type d'énergie (P.3) | GO |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | Avant |
| Etat trains roulants | Bon état |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | Galerie Échelle sur porte arrière Espace de rangement |
| Nombre de places (car & bus) | 3 |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Mauvais coulissement et mauvaise fermeture de la porte latérale droite ! Bosse et rayure en bas de l'aile arrière droite et porte latérale droite Porte avant droite forcée ! Manque enjoliveur roue arrière droite Porte arrière gauche manque soutien de porte ! 2 pneus avant pas de même marque , pas de même structure ! Bosse au Soubassement avant gauche |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |

| | |
|---|---|
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE | |
| Véhicule remorquable | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION | |
| Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule | INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Fourgonnette |
| Nombre de portes | 4 |
| Taille des pneumatiques | 215/65/16 |
| Etat des pneus | Bon état , pneus avant à changer pas la même structure |
| Etat carrosserie | Porte latérale droite à contrôler ! |
| Etat soubassements | Boss au soubassement gauche |
| État de l'intérieur | Bon état |
| Transmission | Bon état |
| Nombre de vitesses | 5 |

# DOCUMENTS


## Documents

| | |
|---|---|
| Certificat d'immatriculation présenté | NON PRÉSENTÉ(E) |
| Photo du certificat d'immatriculation | |
| Photo du contrôle technique | |




| |
|---|
| Attestation limiteur |
| Attestation Tachy |
| PV des mines |
| Barré rouge |
| Certificat d'aménagement |
| Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques) |
| Photo du certificat de conformité |

Autre document



# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur










Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur

# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo du tableau de bord






| | |
|---|---|
| Kilométrage | 208767 |
| Photo compteur d'heures | |
| Nombre d'heures | |

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)










Autre photo intérieur



# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)







Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4



Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7



Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

# CONCLUSION

## Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes

