PEUGEOT PARTNER D'ANGÈLE 4X4 152637 12/11/2018

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	**PARTNER D'ANGÈLE 4X4**	**152637**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
12/11/2018	**LES BAS DE CAISSE DROIT ET GAUCHE SONT BIEN ENFONCÉS, AUTOCOLLANT SUR TOUT LE VÉHICULE**









Le

12/10/2026

À

RHODIS AUTO, 250 CHEMIN DE LA CROISÉE ZA ILE NEUVE 26600 LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/809e6f12-64a1-4847-9cd4-48a56fe93940

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	NATRAN FB-062-SH

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	Partner D'Angèle 4x4
Date de mise en circulation ou année	12/11/2018
Numéro de série	VF37DBHY6JN533958
Numéro d'immatriculation (A)	FB-062-SH
Puissance	73kw
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	4x4
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radar de stationnement arrière, vitres, électriques, rétroviseur, extérieur, électrique, régulateur de vitesse, fermeture centralisée à distance, Autoradio, écran, tactile, GPS, Climatisation manuelle
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Trou, brûlures de cigarette, assise, siège passager, tapis de sol, usée et troué, côté, conducteur, autocollant sur toute la carrosserie, choc, latéral, droit, bas de caisse, choc, latéral gauche, bas de caisse, choc, pare-chocs, arrière, droit,
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	**VÉHICULE ROULANT**
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	**INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE**

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	4
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	195/70 R15C
Etat des pneus	Bon

Photos pneus ou chenilles










Etat carrosserie	Choc important sur les bas de caisse droit et gauche. Pare Choc enfoncé à l'arrière droit , Porte de coffre arrière droite enfoncé
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Brûlure de cigarette sur l'assise du siège, côté passager, usure, plus trou, tapis d'eau au sol sous les pédales côté conducteur
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur




Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	152637
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)










Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1







Photo dégât 2





Photo dégât 3








trustoo








trustoo

Photo dégât 4










trustoo
4X4


trustoo




Photo dégât 5









Photo dégât 6









Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux — Les bas de caisse droit et gauche sont bien enfoncés, autocollant sur tout le véhicule

Photos annexes