RENAULT MIDLUM 220 DCI ICONNU INCONNUE

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	MIDLUM 220 DCI	ICONNU	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
INCONNUE	ATTENTION, LE VÉHICULE EST ARRIVÉ PAR TRANSPORTEUR ET IL ROULAIT LES BATTERIES ONT ÉTÉ ENLEVÉES AINSI QUE DES FUSIBLES ET DES RELAIS. AUJOURD'HUI IL EST IMPOSSIBLE DE LE METTRE EN MARCHE NI AVOIR LE CONTACT MÊME AVEC UN BOOSTER, LA PHOTO DU COMPTEUR A ÉTÉ PRISE À L'ARRÊT CAR IMPOSSIBLE D'AVOIR LE CONTACT MÊME AVEC LE BOOSTER. DONC IMPOSSIBLE AUSSI D'AVOIR LE KILOMÉTRAGE ET AUCUN DOCUMENT

Le

12/10/2026

À

RHODIS AUTO, 250 CHEMIN DE LA CROISÉE ZA ILE NEUVE 26600 LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/69cce98b-d063-45f4-8563-3341928e8569

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Camion benne
Identification vendeur	SAUR 3945 ZY 54

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Midlum 220 dci
Date de mise en circulation ou année	Inconnue
Numéro de série	VF645ACA000007488
Numéro d'immatriculation (A)	3945 ZY 54
Puissance	Inconnue
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Arriere
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Ben, hydraulique avec flèche et grappin, vitres électriques avant, Autoradio, commande au volant, rétroviseur, extérieur, électrique,
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Attention, le véhicule n'a pas les batteries et il manque des fusibles, impossible de les démarrer Ni d'avoir le contact, même avec un booster, Véhicule en tres mauvais état général intérieur et extérieur
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Camion benne
Nombre de portes	2
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	10R22.5 144/142K
Etat des pneus	Bon

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Véhicule très sale, bosse, enfoncement et rouille sur divers éléments
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Très mauvais état et très sale,plusieurs plastiques, cassés ou manquant, siège, conducteur, déchiré
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche








saur
part of
saur
mission
water

Vue de 3/4 avant droite








saur


PALFINGER
saur

Vue de 3/4 arrière droite







Vue de 3/4 arrière gauche









Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	Iconnu
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)







Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement






Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1













Photo dégât 2









Photo dégât 3







Photo dégât 4













Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux

Attention, le véhicule est arrivé par transporteur et il roulait les batteries ont été enlevées ainsi que des fusibles et des relais. Aujourd'hui il est impossible de le mettre en marche ni avoir le contact même avec un booster, la photo du compteur a été prise à l'arrêt car impossible d'avoir le contact même avec le booster. Donc impossible aussi d'avoir le kilométrage et aucun document administratif du véhicule pour confirmer le modèle l'année et la puissance sont disponibles.

Photos annexes



