ALFA ROMEO GIULIETTA 139090 31/05/2012

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
ALFA ROMEO	**GIULIETTA**	**139090**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
31/05/2012	**ATTENTION, VÉHICULE GRÊLÉ, EN TRÈS MAUVAIS ÉTAT, NIVEAU CARROSSERIE, VÉHICULE TRÈS SALE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR, PLANCHE DE BORD, DÉCHIRÉE AU NIVEAU DE L'AIRBAG PASSAGER**





Le

28/07/2026

À

RHODIS AUTO, 250 CHEMIN DE LA CROISEE, 26600 LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/8a57b244-d727-46f0-b014-075f528702a4

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VP
Identification vendeur	Laboratoire Nutergia CK-355-FH

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Alfa Romeo
Modèle	Giulietta
Date de mise en circulation ou année	31/05/2012
Numéro de série	ZAR94000007159252
Numéro d'immatriculation (A)	CK-355-FH
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitres électriques avant et arrière, rétroviseur, extérieur, électrique, autoradio CD, commande au volant, climatisation, manuelle, régulateur de vitesse, radar de stationnement arrière
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule grêlé,Planche de bord, déchirée au niveau de l'airbag passager, manche et soufflé de levier de frein à main, arraché , Bosse, enfoncement et rayures sur beaucoup d'éléments de Carrosserie, véhicule très sale
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	**VÉHICULE ROULANT**
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	**INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE**

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	205/55 R16
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Véhicule grêlé, bosse, enfoncement et rayures sur divers éléments de la Carrosserie
Etat soubassements	Bas de caisse enfoncé à deux endroits à l'avant droit du véhicule
État de l'intérieur	Planche de bord, déchirée au niveau de l'airbag passager, antérieur très sale, souffrait et manche de levier De frein à main, arraché
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	



Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	139090
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)


Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1









Photo dégât 2








55 R 16












Quadra




205
ALFA ROMEO

Photo dégât 3








ALFA ROMEO






CK-355-FH



Photo dégât 4





















Photo dégât 5








F
CARROSSERIE Jean-Paul LOP


F
Jean-Paul LOPES - 12700 CAPDENAC GARE - 05 65 64 75 81



Photo dégât 6





Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Attention, véhicule grêlé, en très mauvais état, niveau Carrosserie, Véhicule très sale intérieur et extérieur, planche de bord, déchirée au niveau de l'airbag passager
Photos annexes	