FIAT 500L 155618 27/06/2018

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
FIAT	**500L**	**155618**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
27/06/2018	**AUTOCOLLANT À DÉPOSER SUR TOUTE LA CARROSSERIE**



Le

23/10/2026

À

RHODIS AUTO, 250 CHEMIN DE LA CROISÉE ZA ILE NEUVE 26600 LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/0aafdfec-c528-404b-8ed9-1ac9c980f177

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Deriv vp
Identification vendeur	EY-753-NN NATRAN

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fiat
Modèle	500L
Date de mise en circulation ou année	27/06/2018
Numéro de série	ZFA19900005482828
Numéro d'immatriculation (A)	EY-753-NN
Puissance	59 KW
Type d'énergie (P.3)	EN
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radar de stationnement arrière, autoradio écran, tactile, GPS, commando, volant, prise USB, régulateur de vitesse, vitre électrique avant et arrière, rétroviseur, extérieur, électrique, fermeture centralisée à distance, climatisation, automatique
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Autocollant sur plusieurs parties du véhicule, bosses, griffures, rayures et enfoncement sur plusieurs éléments du véhicule manque le brin d'antenne
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	**VÉHICULE ROULANT**
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	**INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE**

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Deriv vp
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	2
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	205/55 R16
Etat des pneus	Bon

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Autocollant sur divers éléments du véhicule, quelques rayures, bosse enfoncement , Manque le bras d'antenne
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Sale
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — PRÉSENTÉ(E)


Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique — PRÉSENTÉ(E)

Date du dernier contrôle technique — 11/06/2026

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	155618
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5







Photo dégât 6





Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Autocollant à déposer sur toute la Carrosserie
Photos annexes	