MERCRDES E220 131291 29/01/2008

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
MERCRDES	**E220**	**131291**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
29/01/2008	**IMPOSSIBLE D'OUVRIR LA PORTE DE COFFRE**








Le

24/09/2026

À

RHODIS AUTO, 250 CHEMIN DE LA CROISÉE ZA ILE NEUVE 26600 LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d7bb34fb-7e65-4db5-a361-ea37e2d602e1

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule funéraire
Identification vendeur	FUNECAP

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Mercrdes
Modèle	E220
Date de mise en circulation ou année	29/01/2008
Numéro de série	WDB2112081B060591
Numéro d'immatriculation (A)	BR-930-JG
Puissance	125 kw
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Arrière
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitres électriques, fermeture centralisée à distance, rétroviseur, extérieur, électrique, climatisation, auto automatique, autoradio CD, commande au volant, fermeture, centralisée à distance, régulateur de vitesse, allumage des phares automatiques,
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule très sale à l'extérieur, pare-choc, arrière, rayé à plusieurs endroits, baguette de tour de vitre latéral, arrière, droit et gauche Abîmés pare-choc avant cassé impossible d'ouvrir la porte de coffre, siège avant gauche, usé et bouton de réglage cassé
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	**VÉHICULE ROULANT**
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	**INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE**

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Noir
Type de véhicule	Le véhicule funéraire
Nombre de portes	3
Nombre de places (car & bus)	2
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	225/55 R16
Etat des pneus	Bon à l'avant 50 % à l'arrière

Photos pneus ou chenilles










Etat carrosserie	Pare-chocs avant cassé, pare-chocs arrière, rayé
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Bon
Transmission	Automatique
Nombre de vitesses	

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — **PRÉSENTÉ(E)**


Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique — **PRÉSENTÉ(E)**

Date du dernier contrôle technique — 04/02/2014

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	131291
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale




Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière

Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)


Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1










Photo dégât 2









Photo dégât 3











Photo dégât 4














Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux — Impossible d'ouvrir la porte de coffre

Photos annexes