39 BERLINGOTTE 28 006 006

République Française
Communauté européenne

2006001

Certificat d'immatriculation

06SK72873

PREFECTURE DE LA SAVOIE
73/001/TERM38/OPRJ/

N° Immatriculation	Date du certificat	Date de 1ère immatriculation
(A) 3299 VN 73	(I) 30/06/2006	(B) 30/06/2006

(C.1) SDIS

(C.4a) EST LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE

226 RUE DE LA PERRODIERE
222 73230 ST ALBAN LEYSSE

(D.1) CITROEN (D.2.1) MCT5204CV941
(D.2)
(D.3) BERLINGO (E) VF7GJ9HXC93348511
(F.1) (F.2) 1880 (F.3) 2980
(G) (G.1) 1240
(J) (J.1) VP (J.2) (J.3) BREAK
(K)
(P.1) (P.2) (P.3) GO (P.6) 5
(Q) (S.1) 5 (S.2) (U.1) 80
(U.2) 3000 (V.7) (V.9)

(Y.1) 175,00 (Y.2) (Y.3) 175,00

(I.1) (A.1) NEUF

(X.1) VISITE AVANT LE 30/06/2010
(SAUF REGT. SPEC.)

Pour le Préfet et par délégation
l'Attaché
Chef de Bureau

PREFECTURE DE LA SAVOIE
Bureau Réglem.

Philippe VERHELST

Certificat d'immatriculation COUPON DÉTACHABLE

SDIS
CITROEN
VF7GJ9HXC93348511

3299 VN 73 30/06/2006 06SK 72873

N° D'IMPRIMÉ T35984074

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	28/05/2026	26224650

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S073T046

(9) RAISON SOCIALE : SAS SAVOIE AUTOTEST

(3) COORDONNÉES : 13 RUE DE LA MARTINIERE
73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
Tél : 04.79.85.64.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 073C1116

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
3299 VN 73 (F)	30/06/2006	30/06/2006

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	BERLINGO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7GJ9HXC93348511	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MCT5204CV941	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

220300

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :
6.1.1.c.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage G, D

Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion ARG
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1351

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/08/2018 : 188751 km / 20/09/2018 : 188798 km / 11/08/2020 : 193830 km / 26/08/2022 : 197756 km / 13/09/2022 : 198047 km / 19/08/2024 : 210444 km / 10/09/2024 : 210712 km

ATTENTION
NE PAS DÉPASSER LA DATE DE LA CONTRE VISITE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	24 %		3 %	
Forces verticales :	832 daN		570 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	249 daN	229 daN	189 daN	178 daN
Déséquilibre (<20%) :	9 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	249 daN	229 daN	189 daN	178 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 60 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(1.8 m-1) C5:0.35 m-1 C6:0.34 m-1 C7:0.31 m-1 Moyenne:0.34 m-1

	G	D
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.5 %	-0.6 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.6 %	-1.7 %

Perrigot - Décembre 2023