CITROËN BERLINGO 196702

Marque	Modèle	Kilométrage
CITROËN	**BERLINGO**	**196702**



Le

28/05/2026

À

LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/7157c85d-b92b-49c8-a680-c85dd4281472

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Identification vendeur	Rhodis autos

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	Berlingo
Numéro de série	VF77D9HTCBJ531056
Numéro d'immatriculation	BJ-739-QR
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitres électriques avant fermeture centralisée à distance. Rétroviseur électrique, autoradio USB. crochet d'attelage
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Intérieur, très sale, traces de peinture sur les garnitures et les sièges ainsi que le volant trou dans le tableau de bord, côté passager, divers bosse et rayures ainsi que des manque de peinture sur toute la carrosserie
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	3
Taille des pneumatiques	195/65 r15
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Rayures basse, enfoncement, manque de peinture à certains endroits, phares avant opaque, calandre avant cassé, gros enfoncement, elle les bas de caisse arrière droit
Etat soubassements	Enfoncement, arrière, droit
Etat intérieur	Plein de traces de peinture sur les Garniture, siège et tableau de bord ainsi que le volant
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	5

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles










Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	196702

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)










PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1












Photo dégât 2















BJ-739-QR
BJ-739-QR
CT 25/05/2027
POLLU 25/05/2026




F
BJ-73

Photo dégât 3










Photo dégât 4












ED·751·TK

Photo dégât 5










DZ-042-DH
CITROËN


F
BJ-739-QR
67






Photo dégât 6









Photo dégât 7





Photo dégât 8














Photo dégât 9





