CITROËN C4 167379

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**C4**	**167379**	

Date de mise en circulation ou année

Commentaires généraux

ATTENTION, VÉHICULE, ENTIÈREMENT GRÊLÉ ET LA COMMANDE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION POUR DIRIGER LE DÉGIVRAGE, LE BAS OU SUR LE TABLEAU DE BORD NE FONCTIONNE PAS





Le

21/07/2026

À

RHODIS AUTO, 250 CHEMIN DE LA CROISEE, 26600 LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/2908e7d6-081d-495d-a71a-239bbfe87f70

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	VP
Identification vendeur	EQUANS EP-573-KV

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	C4
Date de mise en circulation ou année	
Numéro de série	VF7NCBHy6HY529117
Numéro d'immatriculation (A)	EP-573-KV
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitres électrique avant, rétroviseur électrique, climatisation, manuelle, régulateur et limiteur de vitesse, ferme sur centralisé à distance, autoradio CD, command au volant
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Capot avant enfoncé par ailleurs, frotter à plusieurs endroits et déformé véhicule, entièrement grêlé
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	**VÉHICULE ROULANT**
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	**INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE**

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VASP
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195/65 R15
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Véhicule entièrement grêlé, pare-chocs, arrière, frotté et déformé capot avant enfoncé
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Bon mais attention, la commande qui dirige l'air en direction des bouches d'aération en haut en bas, et au niveau du tableau de bord ne fonctionne pas
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	167379

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)




Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1















Photo dégât 2









Photo dégât 3









Photo dégât 4






Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Attention, véhicule, entièrement grêlé et la commande de chauffage et climatisation pour diriger le dégivrage, le bas ou sur le tableau de bord ne fonctionne pas

Photos annexes