INVENTAIRE N°1399 2025

Marque	Modèle	Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
FIAT	**DOBLO**	**13/06/2012**	**NE DÉMARRE PAS CHOC AV PAS DE PLAQUE CONSTRUCTEIR**



Le

24/09/2025

À

QUIMPER - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/99dee760-8ebd-4d67-a1c5-c83cece42c65

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Departement

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fiat
Modèle	Doblo
Date de mise en circulation ou année	13/06/2012
Numéro de série	Zfa26300009185180
Numéro d'immatriculation	Cg 329 jd
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Inconnu
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Classique
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Inconnu
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	185/65/15
Etat des pneus	Bon av bon arr
Etat carrosserie	Choc av
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Inconnu
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Photo tableau de bord




Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Ne démarre pas Choc av Pas de plaque constructeir