INVENTAIRE N°1393 2025

Marque	Modèle	Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
FIAT	**DOBLI**	**13/06/2012**	**PAS DE CT NE DÉMARRE PAS SIÉGÉ DÉCHIRE PC ARR DEMONTE**



Le

24/09/2025

À

QUIMPER - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/dc1a667c-2803-4d1c-b529-c53762a86957

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Departement

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fiat
Modèle	Dobli
Date de mise en circulation ou année	13/06/2012
Numéro de série	Zfa26300009185118
Numéro d'immatriculation	Cg 551 hw
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Inconnu
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Classique
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Invonnu
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	185/65/15
Etat des pneus	Av Hs ar bon
Etat carrosserie	Manque PC arrière
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Siégé chauffeur dechire
Transmission	Invonnu
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché




Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite




Photo sièges avant





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Pas de ct Ne démarre pas Siégé déchire PC arr demonte