

INVENTAIRE N°1382 2025

Marque	Modèle	Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
FIAT	**DOBLO**	**13/062012**	**VITRE AR GAUCHE CASSE SIÉGÉ CHAUFFEUR DÉCHIRE MOTEUR NE DÉMARRE PAS**









Le

24/09/2025

À

QUIMPER - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/bc30ef96-ea0c-4c74-a04e-67934cc121f4

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Departement

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fiat
Modèle	Doblo
Date de mise en circulation ou année	13/062012
Numéro de série	Zfa26300009184082
Numéro d'immatriculation	Cg 508 jd
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Inconnu
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Inconnu
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	185 65 15
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon état sale
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Inconnu
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG




Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite





Photo du coffre



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Vitre ar gauche casse Siégé chauffeur déchire Moteur ne démarre pas