FIÂT DOBLO CARGO 276978 29/11/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
FIÂT	**DOBLO CARGO**	**276978**	

Date de mise en circulation ou année

29/11/2010

Commentaires généraux



Le

20/08/2026

À

DÉPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE, 76 ROUTE D'AGEN, 47310 ESTILLAC - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/12e947a7-63a9-4327-ba21-556f5c7aa0e1

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgonnette
Identification vendeur	VLF728WF

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fiât
Modèle	Doblo Cargo
Date de mise en circulation ou année	29/11/2010
Numéro de série	ZFA26300009050391
Numéro d'immatriculation (A)	BD-728-WF
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Ne démarre pas - problème de batterie - porte latéral droite ne s'ouvre pas (la centralisation ne fonctionne pas)
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourgonnette
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	185/65R15
Etat des pneus	État correct
Etat carrosserie	Mauvais état
Etat soubassements	
État de l'intérieur	Mauvais état
Transmission	
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	276978
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2


























Photo dégât 3









trustoo


trustoo


trustoo
trustoo


FIAT
RD-728-WF
47


trustoo
trustoo


trustoo
trustoo


trusto


28-WF
AQUITAINE
47


Valeo



Photo dégât 4






trustoo


trustoo


trustoo








trustoo

Photo dégât 5








trustoo




trustoo


trustoo
trustoo




Photo dégât 6








trustoo




trustoo




trustoo



Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes