INVENTAIRE N°1463 2025

Marque

JUNGHEINRICH

Nombre d'heures

4714

Commentaires globaux

BON ÉTAT GÉNÉRAL DÉMARRE



Le

26/09/2025

À

JAVRON-LES-CHAPELLES - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/c2d26d64-71c7-49ca-a7bf-b44955262c09

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Divers
Sous catégorie de produit	Chariot frontal
Identification vendeur	Chariot frontal

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Jungheinrich
Numéro d'immatriculation	13
Energie	Électrique
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Etat trains roulants	Bon
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Chariot frontal
Nombre de portes	1
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bon
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon

DOCUMENTS

Documents

Contrôle technique



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photo flèche ou bras



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	4714

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES


DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Bon état général Démarre