IRISBUS RECREO II 438082 07/08/2008

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
IRISBUS	**RECREO II**	**438082**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
07/08/2008	**VOYANT MOTEUR ALLUMÉ**







Le

26/08/2026

À

VAP ZONE ARTISANALE KERAVEL, 56390 LOCQUELTAS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/d95d3cbc-a963-4410-a0f2-0bcbb27a7eb9

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Autocar
Identification vendeur	TRANSDEV CAT

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	IRISBUS
Modèle	RECREO II
Date de mise en circulation ou année	07/08/2008
Numéro de série	VNESFR1500M004190
Numéro d'immatriculation (A)	FM-641-BM
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion arrière
Etat trains roulants	Correct
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	59
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Autocar
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80 R 22.5
Etat des pneus	Correct
Etat carrosserie	Correct
Etat soubassements	Correct
État de l'intérieur	Correct
Transmission	Propulsion arrière
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté

COPIE PRÉSENTE UNIQUEMENT

Photo du certificat d'immatriculation





Photo du contrôle technique

Attestation limiteur



Attestation Tachy



PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	438082
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)

Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9	
Photo dégât 10	

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Voyant moteur allumé
Photos annexes	