IRISBUS SFR 160 CROSSWAY 321900 11-03-2009

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
IRISBUS	**SFR 160 CROSSWAY**	**321900**	**11-03-2009**

Commentaires globaux

ÉTAT GÉNÉRAL CORRECT.
CAR EN BON ÉTAT.



Le

26/03/2026

À

LOCQUELTAS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/809cee85-1eed-4a7d-92ae-8c347d98fd96

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Car
Identification vendeur	Transdev

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Irisbus
Modèle	SFR 160 Crossway
Date de mise en circulation ou année	11-03-2009
Numéro de série	VNESFR1600M006352
Numéro d'immatriculation	CZ-713-AQ
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	propulsion
Etat trains roulants	correct. Pneu arrière à remplacer.
Nombre de places (car & bus)	54
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	état interieur satisfaisant.
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels


Type de véhicule	Car
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80R 22.5
Etat des pneus	correct à l'avant. arrière à remplacer
Etat carrosserie	état général correct. coulée de rouille sur montant de pare brise
Etat soubassements	Correct
Etat intérieur	correct
Transmission	ok
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation







Contrôle technique




Attestation limiteur




PV des mines




Certificat d'aménagement



Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)



Autre document



FICHE : CERTIFICAT D'INSTALLATION
CERTIFICAT D'INSTALLATION N°: 61-DC1-14-0007

Installation effectuée par :
DE CHARENTON Flore
2 rue Dumoyer
61100 FLERS

Je soussigné, Julien LEVANNIER, installateur qualifié,
Attestant réaliser l'installation n° TOMTOM1234567 validée le 29/10/2016
Certifie que l'installation de l'hydrogel Anti-Démarrage sera opérationnelle après la mise effectuée par mes soins et conformément aux instructions de montage fournies par le fabricant de nos

DESCRIPTION DU VEHICULE
Marque : RENAULT
Modèle : CROSSWAY
N° Série : CZ-775-AQ
VIN/SERIAL NUMBER : VR5FRNBM0K5342

DESCRIPTION DU DISPOSITIF POUR LE VEHICULE
Marque : ACS
Modèle : ALCOLOCK V3
Série Carnaze / Combiné : 100065 / 31555
N° Agrément ou de réception : 12008320

CACHET :

Fait à : FLERS
Le : 11/02/2014
L'installateur :
Julien LEVANNIER
Signature :

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles





Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	321900

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)




Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4






Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	état général correct. car en bon état.