ISUZU

Marque

ISUZU

Commentaires globaux

VÉHICULE NE DÉMARRE PAS PROBLÈME ÉLECTRIQUE, FUITE D'UN LIQUIDE SOUS LE CAMION, ÉTAT INTÉRIEUR SALE ET SIÈGE HABIMÉ



Le

12/03/2026

À

MARSEILLE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/08bc5a78-83d2-4792-b96d-7250ad31fc97

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Isuzu
Numéro de série	JAANPR7HA7100130
Numéro d'immatriculation	AX453BE
Energie	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Automatique
Etat trains roulants	Ok 50%
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Carrosserie médiocre rayures
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR NON TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Camion vide ordures
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	215/75R17.5
Etat des pneus	Usés a 50%
Etat carrosserie	Mediocre
Etat soubassements	Ok
Etat intérieur	Sale et griffures
Transmission	Automatique

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photo des hydrauliques (quand présent)





Photos pneus ou chenilles








P7E
ANGLES
MORTS

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau de bord







Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant






Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Autre photo intérieur






PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Véhicule ne démarre pas problème électrique, Fuite d'un liquide sous le camion, état intérieur sale et siège habimé