IVECO 50C15 V 214758 13/07/2010

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
IVECO	**50C15 V**	**214758**	**13/07/2010**

Commentaires globaux

CARROSSERIE EN BON ÉTAT SANS BOSSES ET RAYURES. SIEGES TACHÉS MAIS NON TROUÉS. PNEUS EN ÉTAT. VOYANT MOTEUR ALLUMÉ .



Le

10/03/2026

À

163 AV. DES HAUTS GRIGNEUX, BILHOREL - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/0d67af57-cb04-421b-8559-c16fc7850a63

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgon
Identification vendeur	Aximum

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Iveco
Modèle	50C15 V
Date de mise en circulation ou année	13/07/2010
Numéro de série	ZCZV50A320D426823
Numéro d'immatriculation	AW-326-SP
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Gyrophares. Triangle travaux. Éclairage arrière. Bip recul
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Polissage carrosserie
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	195/75/16
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Peinture ternie.
Etat soubassements	Traces d'oxydation mais globalement sain.
Etat intérieur	Sieges et tapis de sol usés
Transmission	Bon
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	214758

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo kilométrage tachy



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Carrosserie en bon état sans bosses et rayures. Sieges tachés mais non troués. Pneus en état. Voyant moteur allumé .