KALKHOFF

Marque

KALKHOFF

Commentaires globaux

SEUL LE VÉLO EST OK, LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE EST HS



Le

01/06/2026

À

ROUEN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/2e615c62-0f40-4866-a08f-acc24578abf2

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Photos extérieur

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Vélo
Identification vendeur	Municipalité

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Kalkhoff
Energie	Électrique
Etat trains roulants	Ras
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie et moteur HS

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD





Photo 3/4 ARD



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Seul le vélo est ok, le système électrique est HS