# RENAULT 33BX 212600 14/12/2000

| Marque | Modèle | Kilométrage | Nombre d'heures |
|---|---|---|---|
| **RENAULT** | **33BX** | **212600** | |

| Date de mise en circulation ou année | Commentaires généraux |
|---|---|
| **14/12/2000** | **POUR PIÈCES** |




Le

**13/10/2026**

À

**DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES SERVICE UNIFIÉ DE MAINTENANCE DE FLOTTE 248 AV. LOUIS JONGET, Z.A - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/0637cc7a-9bf0-42e1-a1b5-1d94b03f4fb1

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Type de produit | VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE |
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Poids lourd |
| Identification vendeur | Renault kerax 212600 2000 |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Renault |
| Modèle | 33bx |
| Date de mise en circulation ou année | 14/12/2000 |
| Numéro de série | Vf633bxb000100102 |
| Numéro d'immatriculation (A) | Bc-976-aw |
| Puissance | 0 |
| Type d'énergie (P.3) | Go |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | |
| Etat trains roulants | Use |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | Benne |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Pour pièces |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE | |

| | |
|---|---|
| Véhicule roulant | VÉHICULE NON ROULANT |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE | |
| Véhicule remorquable | VÉHICULE REMORQUABLE |
| INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION | |
| Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule | INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| COLOR | Orange |
| Type de véhicule | Poidslourd |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de places (car & bus) | 2 |
| Type de suspension | SUSPENSION MÉCANIQUE |
| Taille des pneumatiques | 12r22.5 |
| Etat des pneus | Use |

Photos pneus ou chenilles









| | |
|---|---|
| Etat carrosserie | Use |
| Etat soubassements | Use |
| État de l'intérieur | Use |
| Transmission | |
| Nombre de vitesses | |

# DOCUMENTS

## Documents

| | |
|---|---|
| Certificat d'immatriculation présenté | PRÉSENTÉ(E) |

Photo du certificat d'immatriculation




| | |
|---|---|
| Présentation du dernier contrôle technique | PRÉSENTÉ(E) |
| Date du dernier contrôle technique | 18/07/2023 |

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur



Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche






Vue de 3/4 avant droite







Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche




Photo du compartiment moteur

Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo du tableau de bord



| | |
|---|---|
| Kilométrage | 212600 |
| Photo compteur d'heures | |
| Nombre d'heures | |

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)




Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5




Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

| |
|---|
| Photo dégât 9 |
| Photo dégât 10 |
| Photo dégât 11 |
| Photo dégât 12 |
| Photo dégât 13 |
| Photo dégât 14 |
| Photo dégât 15 |

# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot | |
| Commentaires généraux | Pour pièces |
| Photos annexes | |