Parc des véhicules

Date : 14/10/2025 07:59:36

Réf. : **MTP50-08** Immatriculation : **- SANS -** Carte Violette :

Libellé :	TRACOPELLE KOMATSU	Etablissement :	FHA	Famille d'en	ENGINS TP
Badge :		Mise en service au :	06/05/2008	Réservoir (l) :	0,00
Modèle :	WB93R	Date d'achat :	07/05/2008	Kilométrage :	8 063
Marque :	KOMATSU	Date de sortie :		Kilométrage initial :	0
Véhicule de base:		P.T.A.C. :	8 560	Conso (l/100 km) :	5,22
Catégorie :	TRACTO-PELLE	P.V. :	0	Conso th (l/100 km) :	0,00
Pax :	0,00	C.U. :	8 560	Puissance réelle :	0,00
Nbre sièges :	0,00	P.T.R.A. :	0	Puissance fiscale :	0,00
Places debout :	0,00	P.R.U. :	8 560	Vignette :	
Localisation :	PARC DE REFORMI	Décompte Horaire :	Oui	Assurance :	COUVERT
N° DT national:		N° Identification :	F20092	Produit de base :	GNR

EQUIPEMENT :

AUTORADIO	
B. AMPOULE	
B. RETRO	
CLIM	
GODET CURA	
GODET TER	
GODET TRAP	
GYRO ORANG	
LOGO CG	
LOT DE BOR	
MAN. UTIL	CD remis le 06/01/09
PHARES VH	
PNEUS	16.9/24 149A8
POCHETTE	
TAPIS SOL	
TRIFLASH	

OBSERVATIONS :

Motifs de réforme:
- Brancard du chargeur faussé suite défaut d'utilisation.
Devis de réparation estimé à +/- 20.000€ par la chaudronnerie de CAT.
A noter que le brancard n'est plus fourni par KOMATSU et qu'il n'y a pas d'autre options que la remise en état.
A + de 8000h, la décision est prise de ne pas réparer.

Le DRD valide le remplacement de cet outil par une minipelle 5T en pool sur le programme d'acquisition matériels 2026.

DONNEES SUPPLEMENTAIRES :

ALTERNATEU	787120 504225815
DEMARREUR	BOSCH 0001 230 020
FILTRE AIR	KOMATSU 226-02 11101
NO PONT	11947DT06R7
N° MOTEUR	TLB1UPD01000653
CLIM	2.250 kgs
HUILE HYDR	SAE 10W YORK 892 avec verins 98L / Réservoir 40L
HL REDUCTE	90 LS

Nombre total de véhicules : 1