ÉQUIPEMENT EXAMINE N°3 – PELLE EQUIPEE EN LEVAGE / LIEBHERR / WLH2 1188JZK070734

Nature de la vérification : Périodique
Périodicité réglementaire : 6 mois.
Périodicité : Contractuelle (6 mois)

Vérificateur : Antonin GIRARD

Date de vérification : 04/02/2026

Date et référence de la précédente vérification périodique :
Rapport n°SM-000867-20250124-EDT-EC-WLH2 1188JZK070734 en date du 23/01/2025 réalisé par ACRITEC

QR Code de l'équipement :

001057

Éléments à communiquer par le chef d'établissement :

Liste des éléments	
Notice d'instruction	Non fournie
Moyens nécessaires pour l'accès aux éléments à vérifier	Fournis
Charges nécessaires aux essais	Fournies : Complètes
Déclaration ou certificat de conformité	Non fourni
Rapports des vérifications périodiques précédentes	Fournis
Rapports des vérifications de mise ou remise en service précédentes	Non fournis
Carnet de maintenance de l'équipement	Non fourni

Autres documents fournis :
Néant

Vérification réalisée en application du texte suivant :

☑ Arrêté du 1er Mars 2004 relatif aux appareils et accessoires de levage dans l'industrie et Agriculture

Rappel :
Au titre de la réglementation applicable à l'utilisation de l'équipement, il est de la responsabilité du chef d'établissement de réaliser l'examen d'adéquation avant toute mise ou remise en service d'un appareil de levage.

☐ Arrêté du 05 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail.

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite

GÉNÉRALITÉS		
Désignation	**Numéro de série**	**Constructeur**
Pelle équipée en levage	WLH2 1188JZK070734	LIEBHERR
Type / Modèle	**N° interne**	**Lieu d'utilisation**
R924 COMPACT	/	Chantier Pizancon
Année de fabrication	**Date de mise en service**	**Compteur horaire (h)**
2013	Non renseignée	7066
Marquage	**Information sur la vérification**	
Marquage CE	/	



Photo prise le 03/07/2019

CARACTERISTIQUES		
Energie	Thermique diesel	
Position du conducteur	Assis frontal	
Type de direction	4 roues directrices	
Type de déplacement	Type	Pneumatiques
	Nombre	8
Type de stabilisation	Type	Lame
	Nombre	1
Type de stabilisation	Type	Stabilisateurs
	Nombre	2
Dispositif de préhension	Crochet avec linguet	

Capacité nominale (kg)
5800

Abaque de charges				
Capacité maximale (kg)	**Hauteur de levage (m)**	**Portée (m)**	**Equipement**	**Configuration**
5800	8	3	Crochet avec linguet	Avec stabilisateurs

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.4.6.0

Charges mise à disposition pour les essais				
Charge fournie (kg)	**Hauteur de levage (m)**	**Portée (m)**	**Equipement**	**Configuration**
1200	3	6	Crochet avec linguet	Avec stabilisateurs

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite

RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION *(dans la limite de la présente mission)*		
	N° Obs.	Obs. signalée depuis le :
Les résultats de la vérification de l'équipement : ☑ Ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, auxquelles il y a lieu de remédier :		
Marche pied tordu et cassé. (3 photo(s) en annexe)	**1**	**21/01/2021**
Haut de la cabine tordue. (1 photo(s) en annexe)	**2**	**12/01/2022**

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite

EXAMEN				
	DESCRIPTIF	**ÉTAT / PRÉSENCE**	**ESSAI**	**N° Obs.**
ACCES INSTALLES A DEMEURE				
Accès au(x) poste(s) de conduite		**NS**	**SO**	**1**
Autres accès pour entretien et vérification		**S**	**SO**	
CHASSIS - PORTEUR (FIXE OU MOBILE)				
Châssis (traverses, longerons)		**NS**	**SO**	**2**
Organes de roulement (pneumatiques, chenilles)		**S**	**S**	
Stabilisateurs		**S**	**S**	
Blocage de suspension		**SO**	**SO**	
Maintien en position route des extensions de stabilisateurs		**SO**	**SO**	
CHARPENTE				
Ossature, tourelle		**S**	**S**	
Flèche, bras, balancier		**S**	**S**	
Contrepoids (fixations)		**S**	**SO**	
Mâts, échelles (assemblages, liaisons)		**S**	**S**	
SOURCE D'ÉNERGIE				
Dispositif de séparation générale		**SO**	**SO**	
Equipements et canalisations		**S**	**SO**	
Protection des pièces nues sous tension		**S**	**SO**	
ECLAIRAGE INCORPORE A L'APPAREIL				
Eclairage de la zone de travail	**6 feux de travail**	**S**	**S**	
Eclairage de l'accès au(x) poste(s) de conduite		**S**	**S**	
Autres éclairage ou signalisation incorporés à l'appareil	**Signalisation routière**	**S**	**S**	
POSTE DE CONDUITE				
Constitution, fixations, plancher		**S**	**SO**	
Protection contre les chutes de hauteur		**S**	**SO**	
Protection du conducteur (toit, FOPS, ROPS)		**S**	**SO**	
Visibilité	**4 rétroviseurs**	**S**	**SO**	
Chauffage		**S**	**S**	
Extincteur sur l'appareil ou sur site		**S**	**SO**	
Siège		**S**	**S**	
Ceinture de sécurité		**S**	**S**	
Eclairage		**S**	**S**	
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE				
Mise en marche - Arrêt normal - sélecteur		**S**	**S**	
Interdiction d'emploi (appareils mobiles)		**S**	**S**	
Identification des organes de service		**S**	**SO**	
Retour automatique au point neutre		**S**	**S**	
Autres arrêts accessibles (urgence)		**SO**	**SO**	
Avertisseur sonore, lumineux		**S**	**S**	
Indicateurs		**S**	**S**	
SUSPENTES - TAMBOURS - POULIES - DISPOSITIFS DE PREHENSION				
Suspentes (câbles, chaines...)		**SO**	**SO**	
Attaches		**SO**	**SO**	
Tambours - Poulies - Noix - Pignons		**SO**	**SO**	
Dispositifs de préhension (crochet, moufle, linguet de sécurité)		**S**	**S**	

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.4.6.0

EXAMEN				
	DESCRIPTIF	**ÉTAT / PRÉSENCE**	**ESSAI**	**N° Obs.**
Autres dispositifs de préhension		**S**	**S**	
MECANISMES				
Groupes moto-réducteurs / Vérins		**S**	**S**	
Organes de transmission - Accouplements		**S**	**S**	
Vérins et canalisations		**S**	**S**	
Freins des mouvements concourant au levage		**SO**	**SO**	
Limitation de la vitesse (absence d'emballement)		**S**	**S**	
Freins du mouvement d'orientation		**S**	**S**	
Frein du mouvement de translation		**S**	**S**	
Freins d'immobilisation en translation		**S**	**S**	
Protection des organes mobiles de transmission		**S**	**S**	
DISPOSITIFS DE SECURITE				
Limiteurs de course des mouvements concourant au levage		**S**	**S**	
Autres limiteurs de course, hors course		**S**	**S**	
Limiteur de charge, de capacité		**S**	**S**	
Limiteur d'orientation et de dévers		**SO**	**SO**	
Sécurité de siège ou dispositif équivalent pour pelles	**Par levier**	**S**	**S**	
Dispositif de blocage des éléments mobiles en position route (autres que les extensions de stabilisateurs		**SO**	**SO**	
ACCESSOIRES - OUTILS				
Dispositif d'attache rapide: dispositions de protection contre le déverrouillage involontaire		**S**	**S**	
Accessoires - Outils		**S**	**S**	
PRESCRIPTIONS DIVERSES				
Affichage capacité - tableau de charges		**S**	**SO**	
Consignes de sécurité (lisibilité)		**S**	**SO**	
Notice d'instructions		**S**	**SO**	
Déclaration de conformité - Marquage CE - Certificat de conformité		**SO**	**SO**	
ESSAIS EN CHARGE				
Essais en charge		**SO**	**S**	
EPREUVES - ESSAIS LORS DE LA MISE OU REMISE EN SERVICE				
Essais		**SO**	**SO**	

NS : Non Satisfaisant – S : Satisfaisant - SO : Sans Objet – NV : Non Vérifié – NA : Non Applicable

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.4.6.0

ANNEXE : PHOTO(S) CORRESPONDANTE(S) AU N° OBSERVATION

PHOTO(S) OBSERVATION N°1



Photo prise le 23/01/2025



Photo prise le 23/01/2025

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.4.6.0

PHOTO(S) OBSERVATION N°1



Photo prise le 23/01/2025

PHOTO(S) OBSERVATION N°2



Photo prise le 12/01/2022

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.4.6.0