EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGE

DEKRA

N° d'imprimé : K008719800

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contre-visite | 27/06/2024 | 24002466 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

18/06/2025

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S036K061

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 18 ALLEE DES GOUTAIS

36250 SAINT MAUR

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 036K7001

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DT-984-KD (F) | 20/07/2015 | 20/07/2015 |

| Marque | Genre | Carrosserie |
|---|---|---|
| RENAULT | CAM | FOURGON |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale |
|---|---|
| VF640J86XFB001498 | N3 |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MDA3CUJZNHL72658J9NAU0L | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

516499

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

***La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique***

**DÉFAILLANCES MINEURES :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Droite, Arrière Droite Gauche)

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : 24002381 DATE : 19/06/2024

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S036K061

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**Frein de secours :**
Efficacité par essieu : indépendance des circuits
**Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :** G: -1.7% D: -1.7% h: < 0,8 m
**Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) :** G: -4.0% D: -1.7%

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGE

DEKRA

N° d'imprimé : K008719885

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 19/06/2024 | 24002381 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

18/07/2024

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S036K061

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 18 ALLEE DES GOUTAIS

36250 SAINT MAUR

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 036K7001

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DT-984-KD (F) | 20/07/2015 | 20/07/2015 |

| Marque | Genre | Carrosserie |
|---|---|---|
| RENAULT | CAM | FOURGON |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale |
|---|---|
| VF640J86XFB001498 | N3 |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MDA3CUJZNHL72658J9NAU0L | GO |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

516493

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES MAJEURES :**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (Avant Droite)

4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (Avant Droite Gauche)

5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (Essieu 1 Arrière Droite Gauche Inférieur)

**DÉFAILLANCES MINEURES :**

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Avant Droite, Arrière Droite Gauche)

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**Opacité des fumées (≤0.55 $m^{-1}$) :**
C1: <0.10 $m^{-1}$ C2: <0.10 $m^{-1}$
**Frein de service :**
Efficacité globale (≥ 50%) : global: 58%
Efficacité par essieu : E1: 61% E2: 55%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 1% E2: 15%
**Frein de stationnement :** Efficacité (≥ 18%) : 32%
**Frein de secours :**
Efficacité par essieu : indépendance des circuits
**Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :** G: -2.3% D: -2.6% h: < 0,8 m