SCANIA P320 HYBRID 15525 85 23/01/2024

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
SCANIA	**P320 HYBRID**	**15525**	**85**

Date de mise en circulation ou année

23/01/2024

Commentaires généraux







Le

17/09/2026

À

URBASER 64/76 RUE CHARLES HELLER, 94400 VITRY SUR SEINE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/19324924-c886-4fcf-9300-8bde3173c423

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgon
Identification vendeur	URBASER ENVIRONNEMENT

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	SCANIA
Modèle	P320 HYBRID
Date de mise en circulation ou année	23/01/2024
Numéro de série	YS2P4X20002199784
Numéro d'immatriculation (A)	GT245ST
Type d'énergie (P.3)	GI
Boite manuelle/automatique	
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	RAS
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation / régulateur de vitesse / frein a main électrique / camera de recul
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	RAS
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	FOURGON
Nombre de portes	3
Taille des pneumatiques	315/80R22,5
Etat des pneus	5% usure
Etat carrosserie	Bon état rien à signaler
Etat soubassements	Bon état rien à signaler
État de l'intérieur	Bon état rien à signaler
Transmission	Bon état rien à signaler
Nombre de vitesses	12 vitesses

DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation présenté

PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Photo du contrôle technique




Attestation limiteur



Attestation Tachy

PV des mines



Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur

Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)










2307 3194 CE


GT·245


TROUILLET
T-245-ST

Photos pneus ou chenilles











Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	15525

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	85

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe



Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière

Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)





Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement





Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1

Photo dégât 2

Photo dégât 3

Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux

Photos annexes