EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZB03299780

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	31/12/2025	25008849

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
30/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S077Z256

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLEPLUS.FR MITRY MORY CCPLM

(3) COORDONNÉES : 1, rue Decauville
77290 MITRY MORY

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 077Z7034

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FD-060-GK (F)	22/01/2019	22/01/2019

Marque	Genre	Carrosserie
MAN	CAM	BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WMA26SZZ2JM790869	N3G

Type/CNIT	Énergie
L.2007.46.00426S01ZAAAZBG9GA7CACB	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
134 528

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge

CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<= 0.7 m-1)
C1 : <0.10 m-1 C2 : <0.10 m-1

Frein de service :
Efficacité globale (>=50%) : 74%
Efficacité par essieu : E1 : 71% E2 : 75% E3 : 77%
Déséquilibre (<20%) : E1 : 5% E2 : 2% E3 : 11%

Frein de stationnement : Efficacité (>=18%) : 43 %

Frein de secours :
Efficacité globale (>=25%) : indépendance des circuits
Déséquilibre (<30%) : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0,5% à -2.5%) : G : -2.1% D : -1.8% h <0.8m