EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZV 03671333

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Sanitaire	02/03/2023	23022205

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/03/2024

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S059Z243

(9) RAISON SOCIALE : SARL CTAF

(3) COORDONNÉES 44 RUE EMILE GLINEUR
59148 FLINES LEZ RACHES

Tel : 03.27.90.33.29

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 059Z1139
NOM ET PRÉNOM : COULMONT OLIVIER
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DP-989-MZ (F)	19/04/2021	03/03/2005

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1EDCUH632090741	N1	VASP

Type/CNIT	Énergie
EDCUH6	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

151 893

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :
1.1.14.a.1. - TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé - ARG, ARD
4.1.1.b.1. - ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux - AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
06/02/2019 : 142052 Km // 04/02/2020 : 146334 Km // 04/02/2020 : 146334 Km // 04/02/2021 : 147804 Km // 28/02/2022 : 149315 Km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	+1.4 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	3 %		1 %	
Forces verticales :	1496 daN		1516 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	501daN	465daN	289daN	307daN
Déséquilibre (<20%) :	8 %		6 %	
Force de freinage (efficacité) :	501daN	465daN	289daN	307daN
Taux d'efficacité global (>=50%) :	51 %			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité(>=18%): 18%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (3m-1) :	C1 : 0.5	C2 : 0.5		
	Moyenne : 0.5			
Feux de croisement (-3% à -0,5%) :	G : -2.4 %		D : -2.6 %	

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : ZV 03201880

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Sanitaire	28/02/2022	22019688

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/02/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S059Z243

(9) RAISON SOCIALE : SARL CTAF

(3) COORDONNÉES 44 RUE EMILE GLINEUR
59148 FLINES LEZ RACHES

Tel : 03.27.90.33.29

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 059Z1139
NOM ET PRÉNOM : COULMONT OLIVIER
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DP-989-MZ (F)	19/04/2021	03/03/2005

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1EDCUH632090741	N1	VASP

Type/CNIT	Énergie
EDCUH6	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

149 315

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/02/2019 : 142052 Km04/02/2020 : 146334 Km04/02/2020 : 146334 Km04/02/2021 : 147804 Km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	+0.9 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	3 %		0 %	
Forces verticales :	1432 daN		1476 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	452daN	416daN	328daN	321daN
Déséquilibre (<20%) :	8 %		3 %	
Force de freinage (efficacité) :	452daN	416daN	328daN	321daN
Taux d'efficacité global (>=50%) :	52 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité(>=18%): 23%

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées (3m-1) : C1 : <0.10 C2 : <0.10

Feux de croisement (-3% à -0,5%) : G : -2.9 % D : -2.6 %

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZV 02865895

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Sanitaire	04/02/2021	21016676

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/02/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S059Z243

(9) RAISON SOCIALE : SARL CTAF

(3) COORDONNÉES 44 RUE EMILE GLINEUR
59148 FLINES LEZ RACHES

Tel : 03.27.90.33.29

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 059Z1139

NOM ET PRÉNOM : COULMONT OLIVIER

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DP-989-MZ (F)	04/03/2015	03/03/2005

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1EDCUH632090741	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
EDCUH6	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

147 804 Km

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. - TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé - ARG, ARD
4.1.1.b.1. - ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux - AVG, AVD

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	-1.6 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	6 %		2 %	
Forces verticales :	1412 daN		1470 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	467daN	415daN	327daN	304daN
Déséquilibre (<20%) :	12 %		8 %	
Force de freinage (efficacité) :	467daN	415daN	327daN	304daN
Taux d'efficacité global (>=50%) :	52 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité(>=18%): 18%				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (3m-1) :	C1 : <0.10	C2 : <0.10		
Feux de croisement (-3% à -0,5%) :	G : -2.5 %	D : -2.7 %		

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : ZV 02357045

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Sanitaire	04/02/2020	20014759

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/02/2021

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S059Z243

(9) RAISON SOCIALE : SARL CTAF

(3) COORDONNÉES : 44 RUE EMILE GLINEUR
59148 FLINES LEZ RACHES

Tel : 03.27.90.33.29

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 059Z1139

NOM ET PRÉNOM : COULMONT OLIVIER

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DP-989-MZ (F)	04/03/2015	03/03/2005

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1EDCUH632090741	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
EDCUH6	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

146 334 Km

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. - TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé - ARG, ARD
3.4.1.b.1. - ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux - AVG, AVD
3.5.1.a.1. - LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
4.1.1.b.1. - ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux - AVG, AVD

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	-2.1 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	3 %		2 %	
Forces verticales :	1431 daN		1468 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	459daN	436daN	339daN	354daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		5 %	
Force de freinage (efficacité) :	459daN	436daN	339daN	354daN
Taux d'efficacité global (>=50%) :	54 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité(>=18%): 20%

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées (3m-1) : C1 : <0.10 C2 : <0.10

Feux de croisement (-3% à -0,5%) : G : -1.6 % D : -2.8 %

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZV 01830546

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Sanitaire	06/02/2019	19012919

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/02/2020

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S059Z243

(9) RAISON SOCIALE : SARL CTAF

(3) COORDONNÉES : 44 RUE EMILE GLINEUR
59148 FLINES LEZ RACHES

Tel : 03.27.90.33.29

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 059Z1139

NOM ET PRÉNOM : COULMONT OLIVIER

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DP-989-MZ (F)	04/03/2015	03/03/2005

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1EDCUH632090741	N1	VASP

Type/CNIT	Énergie
EDCUH6	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

142 052 Km

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	-1.9 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	3 %		2 %	
Forces verticales :	1467 daN		1506 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	474daN	490daN	318daN	368daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		14 %	
Force de freinage (efficacité) :	474daN	490daN	318daN	368daN
Taux d'efficacité global (>=50%) :	55 %			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité(>=18%): 23%			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (3m-1) :	C2 : <0.10	C3 : <0.10	C4 : <0.10	
	Moyenne : <0.10			
Feux de croisement (-3% à -0,5%) :	G : -2.0 %		D : -2.8 %	

N° d'imprimé : ZV 01496442

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
VP Sanitaire	30/01/2018	18011026

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S059Z243

RAISON SOCIALE : SARL CTAF

ADRESSE : 44 RUE EMILE GLINEUR
59148 FLINES LEZ RACHES

Tel : 03.27.90.33.29

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : COULMONT OLIVIER

N° D'AGRÉMENT : 059Z1139

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DP-989-MZ (F)	04/03/2015	03/03/2005

Genre	Marque	Type
VASP	RENAULT	EDCUH6

N° dans la série du type	Énergie
VF1EDCUH632090741	GO

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale
135114	MASTER

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :
PROTECTION CIVILE DU NORD

ADRESSE : 32 RUE DES FRERES LUMIERE
59560 COMINES

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :
Visite technique périodique au plus tard le 30/01/2019

PARAGON TRANSACTION - 04/12/15

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation
Version du logiciel: A09.04

Défaut(s) à corriger sans obligation d'une contre visite :

1.1.1.1.2. - FREIN DE SERVICE : Déséquilibre - AR
4.1.1.1.1. - FEUX DE CROISEMENT : Réglage trop bas - G, D
5.2.3.2.1. - ROULEMENT DE ROUE : Bruit anormal - AVG
7.3.1.1.1. - COUSSIN GONFLABLE : Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé

MESURES

Opacité des fumées (m-1) : C1 : <0.50 C2 : <0.50
Suspension (%) : Av : 1 Ar : 0
Ripage (m/Km) : Av : -1.8
Frein de service :
- Déséquilibre (%) : Av : 11 Ar : 21
  Force (daN) : AvG : 410 AvD : 457 ArG : 472 ArD : 377
- Taux d'efficacité (%) : 56
  Force (daN) : AvG : 410 AvD : 457 ArG : 472 ArD : 377

Taux d'efficacité du frein de stationnement (%) : 21
Pesée (daN) : Av : 1476 Ar : 1548
Feux de croisement (%) : G : -3.5 D : -3.4 h : entre 0,8m et 1m

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

N° S 217426933

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
VP SANITAIRE	19/01/2017	17 005 205

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S059S299

RAISON SOCIALE : **CTPLV**

Tel. : 03.27.24.84.84

ADRESSE :

454 AVENUE DES FUSILLES

59450 SIN.LE.NOBLE

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : BUCHET

N° D'AGRÉMENT : 059D1124

SIGNATURE : BF

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION : XXXXXXXXXX

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° d'immatriculation	Date immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DP-989-MZ (F)	04/03/2015	03/03/2005

Genre	Marque	Type
VASP	RENAULT	EDCUH6

N° dans la série du type	Énergie
VF1EDCUH632090741	GO

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale
131000	MASTER

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE

ADRESSE :

PROTECTION CIVILE DU NORD

32 RUE DES FRERES LUMIERE

59560 COMINES

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

AU PLUS TARD :

- VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE LE 19/01/2018

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document(s) présenté(s) :

- Certificat d'immatriculation.

Version du logiciel : S09.00

Défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite

3.3.1.1.1. ESSUIE-GLACE AV : Mauvais état.

4.3.2.1.2. FEU INDICATEUR DE DIRECTION (y compris répétiteurs) : Détérioration mineure, AVG.

7.3.1.1.1. COUSSIN GONFLABLE : Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé.

MESURES

**** FREINAGE ****

Essieu par essieu et Roue par roue

AV : 567daN/591daN 567daN/591daN

AR : 473daN/468daN 473daN/468daN

Déséquilibre AV : 5% AR : 2%

Efficac. tot. : 70% Stationn. : 25%

**** ECLAIRAGE ****

Feux de croisement

Hauteur : 0.8m <= h <= 1.0m

AVG : -2.2% AVD : -3.0%

**** FORCES VERTICALES ****

Essieu AV : 1448daN AR : 1516daN

**** DIRECTION ****

Ripage essieu AV : -5.9m/km

**** POLLUTION OPACITE ****

C1 : 0.63m-1 C2 : 0.59m-1

**** SUSPENSION ****

Dissymétrie AV : 2% AR : 5%

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

Paragon - Oct. 2015

S 214166055

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CV SANITAIRE	11/01/2016	16 002 599

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S059S299

RAISON SOCIALE : CTPLV

Tel. : 08.10.59.98.00

ADRESSE :

454 AVENUE DES FUSILLES

59450 SIN.LE.NOBLE

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : BUCHET

N° D'AGRÉMENT : 059D1124

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : 15002549 DATE : 30/12/2015

N° D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION : S059S299

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° d'immatriculation	Date immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DP-989-MZ (F)	04/03/2015	03/03/2005

Genre	Marque	Type
VASP	RENAULT	EDCUH6

N° dans la série du type	Énergie
VF1EDCUH632090741	GO

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale
125061	MASTER

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE

ADRESSE :

PROTECTION CIVILE DU NORD

32 RUE DES FRERES LUMIERE

59560 COMINES

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Ce Procès verbal de contre visite ne permet de connaître l'état du véhicule contrôlé qu'accompagné du procès verbal de contrôle technique qui a motivé la contre-visite.

Document(s) présenté(s) :

- Certificat d'immatriculation.

Version du logiciel : S08.05

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

AU PLUS TARD :

- VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE LE 30/12/2016

MESURES

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

N° S 214166004

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
VP SANITAIRE	30/12/2015	15 002 549

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S059S299

RAISON SOCIALE : CTPLV

Tel : 08.10.59.98.00

ADRESSE :

454 AVENUE DES FUSILLES

59450 SIN.LE.NOBLE

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : MESSAGER THOMAS

N° D'AGRÉMENT : 059S1380

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION : XXXXXXXXXX

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° d'immatriculation	Date immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DP-989-MZ (F)	04/03/2015	03/03/2005

Genre	Marque	Type
VASP	RENAULT	EDCUH6

N° dans la série du type	Énergie
VF1EDCUH632090741	GO

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale
124601	MASTER

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE

ADRESSE :

PROTECTION CIVILE DU NORD

32 RUE DES FRERES LUMIERE

59560 COMINES

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

AU PLUS TARD :

- CONTRE-VISITE LE 29/02/2016

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document(s) présenté(s) :

- Certificat d'immatriculation.

Version du logiciel : S08.05

Défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite

4.3.1.2.1. FEU DE POSITION : Anomalie de fonctionnement, AVD.

4.3.4.2.1. FEU STOP : Anomalie de fonctionnement, D, G.

4.3.5.2.1. TROISIEME FEU-STOP : Anomalie de fonctionnement.

Défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite

2.1.1.1.2. ANGLES, RIPAGE AV : Ripage excessif.

8.1.1.2.1. MOTEUR : Défaut d'étanchéité.

MESURES

** FREINAGE **
Essieu par essieu
AV : 509daN/547daN
AR : 554daN/536daN
Déséquilibre AV : 6% AR : 3%
Efficac. tot. : 72% Stationn. : 22%

** ECLAIRAGE **
Feux de croisement
Hauteur : 0.8m <= h <= 1.0m
AVG : -2.2% AVD : -1.8%

** FORCES VERTICALES **
Essieu AV : 1445daN AR : 1516daN

** DIRECTION **
Ripage essieu AV : **-10.0**m/km

** POLLUTION OPACITE **
C1 : 0.66m-1 C2 : 0.63m-1

** SUSPENSION **
Dissymétrie AV : 0% AR : 6%

N° d'agrément:
N° de série:
N° d'imprimé: S214166004

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

N° S 210351972

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CV SANITAIRE	30/12/2014	14 006 065

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S077S011

RAISON SOCIALE : **SARL KEL AUTO**

Tel. : 01.64.32.98.00 Fax : 01.60.96.27.07

ADRESSE :

30 ROUTE DU PETIT FOSSARD

77130 VARENNES SUR SEINE

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : ROSAK DIDIER

N° D'AGRÉMENT : 077S0028

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : 14005146 DATE : 28/11/2014

N° D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION : S091S089

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° d'immatriculation	Date immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
389 DXZ 91 (F)	03/03/2005	03/03/2005

Genre	Marque	Type
VASP	RENAULT	EDCUH6

N° dans la série du type	Énergie
VF1EDCUH632090741	GO

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale
115955	MASTER

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

SDIS ESSONNE

ADRESSE :

3 RUE DES MAZIERES

91000 EVRY

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

AU PLUS TARD :
- VISITE TECHNIQUE PERIODIQUE LE 28/11/2015

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Ce Procès verbal de contre visite ne permet de connaître l'état du véhicule contrôlé qu'accompagné du procès verbal de contrôle technique qui a motivé la contre-visite.

Document(s) présenté(s) :
- Certificat d'immatriculation.

Version du logiciel : S08.03

MESURES

C1 : 0.50m-1 C2 : 0.52m-1

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

PARAGON TRANSACTION - Mai 2014

N° S 209426526

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
VP SANITAIRE	28/11/2014	14 005 146

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

RAISON SOCIALE : ACTION CONTROLE TECHNIQUE

ADRESSE :
Tel. : 01.69.25.03.03 Fax : 01.69.25.12.22
Rue Clément Ader
91700 FLEURY MEROGIS

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : DE ANDRADE VARGUES CARLOS

N° D'AGRÉMENT : 091S0507

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : XXXXXXXXX DATE :

N° D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° d'immatriculation	Date immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
389 DXZ 91 (F)	03/03/2005	03/03/2005

Genre	Marque	Type
VASP	RENAULT	EDCUH6

N° dans la série du type	Énergie
VF1EDCUH632090741	GO

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale
115810	MASTER

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :
SDIS ESSONNE

ADRESSE :
[illegible] RUE DES MAZIERES
91000 EVRY

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

AU PLUS TARD :
- CONTRE-VISITE LE 28/01/2015

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document(s) présenté(s) :
Attestation établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et photocopie du certificat d'immatriculation
Version du logiciel : S08.03

Défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite
4.3.4.2.1. FEU STOP : Anomalie de fonctionnement, D.
9.1.2.2.2. OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT : Contrôle impossible (Niveau d'huile incorrect).

Défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite
5.2.4.1.1. DEMI-TRAIN AV (y compris ancrages) : Jeu mineur rotule et/ou articulation, SUPG, SUPD, INFG.
5.3.1.4.2. ROUE : Montage inadapté du pneumatique, ARD, ARG.
5.3.2.1.3. PNEUMATIQUE : Usure irrégulière, AVD, ARG.
7.3.1.1.1. COUSSIN GONFLABLE : Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé.
B.1.1.2.1. FEU SPECIAL : Anomalie de fonctionnement.

MESURES

** FREINAGE **
Essieu par essieu
AV : 502daN/529daN
AR : 461daN/424daN
Déséquilibre AV : 5% AR : 8%
Efficac. tot. : 67% Stationn. : 23%

** ECLAIRAGE **
Feux de croisement
Hauteur : 0.8m <= h <= 1.0m
AVG : -2.7% AVD : -2.1%

** FORCES VERTICALES **
Essieu AV : 1450daN AR : 1392daN

** DIRECTION **
Ripage essieu AV : +4.4m/km

** SUSPENSION **
Dissymétrie AV : 0% AR : 8%

N° d'agrément:
N° de série:
N° d'imprimé: S209426526

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

N° S 209426526

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

ENTREPRISE INDÉPENDANTE AFFILIÉE AU RÉSEAU SECTA

AUTØSUR

NATURE DU CONTRÔLE	DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
VP SANITAIRE	28/11/2014	14 005 146

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091S089

RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

Tel. : 01.69.25.03.03 Fax : 01.69.25.12.22

ADRESSE :

Rue Clément Ader

91700 FLEURY MEROGIS

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : DE ANDRADE VARGUES CARLOS

N° D'AGRÉMENT : 091S0507

SIGNATURE :

INFORMATION SUR LA VISITE TECHNIQUE PÉRIODIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° DATE

N° D'AGRÉMENT DE L'INSTALLATION

XXXXXXXXXX

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
389 DXZ 91 (F)	03/03/2005	03/03/2005

Genre	Marque	Type
VASP	RENAULT	EDCUH6

N° dans la série du type	Énergie
VF1EDCUH632090741	GO

Kilométrage inscrit au compteur	Désignation commerciale
115810	MASTER

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

SDIS ESSONNE

ADRESSE :

03 RUE DES MAZIERES

91000 EVRY

RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE ET DATE DU PROCHAIN CONTRÔLE :

AU PLUS TARD :
- CONTRE-VISITE LE 28/01/2015

DÉFAUTS OU ANOMALIES CONSTATÉS

Document(s) présenté(s) :
Attestation établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice et photocopie du certificat d'immatriculation
Version du logiciel : S08.03

Défauts à corriger avec obligation d'une contre-visite
4.3.4.2.1. FEU STOP : Anomalie de fonctionnement, D.
9.1.2.2.2. OPACITE DES FUMEES D'ECHAPPEMENT : Contrôle impossible (Niveau d'huile incorrect).

Défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite
5.2.4.1.1. DEMI-TRAIN AV (y compris ancrages) : Jeu mineur rotule et/ou articulation, SUPG, SUPD, INFG.
5.3.1.4.2. ROUE : Montage inadapté du pneumatique, ARD, ARG.
5.3.2.1.3. PNEUMATIQUE : Usure irrégulière, AVD, ARG.
7.3.1.1.1. COUSSIN GONFLABLE : Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé.
B.1.1.2.1. FEU SPECIAL : Anomalie de fonctionnement.

MESURES

**** FREINAGE ****
Essieu par essieu
AV : 502daN/529daN
AR : 461daN/424daN
Déséquilibre AV : 5% AR : 8%
Efficac. tot. : 67% Stationn. : 23%

**** ECLAIRAGE ****
Feux de croisement
Hauteur : 0.8m <= h <= 1.0m
AVG : -2.7% AVD : -2.1%

**** FORCES VERTICALES ****
Essieu AV : 1450daN AR : 1392daN

**** DIRECTION ****
Ripage essieu AV : +4.4m/km

**** SUSPENSION ****
Dissymétrie AV : 0% AR : 8%

N°D'AGR
N° DE
N° D'IMMATRICULATION : S

AUTØSUR
S 28/01/15
389 DXZ 91
S 209426526

INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

SOUCHE