EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGE

DEKRA

N° d'imprimé : K009495809

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	05/05/2026	26015367

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/05/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S077K238

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 400 Rue des Madeleines

77100 MAREUIL LES MEAUX

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 077K7045

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
717 ENV 77 (F)	15/02/2008	15/02/2008

Marque	Genre	Carrosserie
CITEF	SREM	BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VF9SBHE3DS7772059	O4

Type/CNIT	Énergie
SBHE3D	

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

0.2.1.c.1.	NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles
0.6.6.a.1.	JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
6.1.1.c.1.	ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Droite Gauche)
6.2.1.a.1.	ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Latéral Droite Gauche)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule remorque de transport de marchandises
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ : ER-788-MC

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :
Efficacité globale (≥ 43%) : global: 51%
Efficacité par essieu : E1: 48% E2: 54%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 16% E2: 1%
Frein de secours :
Efficacité par essieu : indépendance des circuits

DEKRA
XXXXXXXX
XXXXXXXX
N° d'agrément: XXXXXXXX
N° de série: XXXXXXXXXXXXXX